


01299



الجامعة التونسية
وزارة الصحة

المركز القومى
للتوصيات الفيروسية
تونس

F 1

1988 01299

THEORY AND PRACTICE OF
INTERPERSONAL COMMUNICATION
IN THE CLASSROOM

Edited by J. R. HALL & D. J. MCKEEAN

£12.50

PROBLÈMES DE L'INTEGRATION ANTICOLONIALE D'UN
MÉMOIRE SUR LA TUNISIE CENTRALE :
LE CAS DE SIDI BOUZID ET FOËS

Prise

National Tunisien

Associatif DEMOCRATIQUE

Local MELKI


Décret n° 130

Prise 130

Le bassin versant de l'Oued El Foul, non loin d'El Hajeb et El Aoua en Tunisie centrale est profondément affecté par une érosion spectaculaire, nettement visible pour le voyageur qui emprunte la route N°3 peu avant le franchissement du Zéroud.

Pourtant, depuis de nombreuses années, il a été l'objet d'importants travaux de conservation des eaux et des sols sur environ 1500 ha. Des axes de parcours, délivrés pour favoriser l'infiltration aux dépens du ruissellement y ont été implantés à grande échelle de 1966 à 1968. En 1975 - 1976, certaines d'entre eux, particulièrement dégradées, ont été réaménagées dans la zone aval du bassin versant. Actuellement, il est aisé de constater que ce nombreuses brèches se sont à nouveau ouvertes dans ces ouvrages, les témoignages des habitants de la région parlent en autre, étant d'un recul continu des berges et des talus de ravines. En plusieurs endroits, la route goudronnée se trouve menacée, les solutions adoptées pour sa protection sont-elles jusqu'à maintenant inefficaces. Il faut de plus signaler que l'Oued El Foul, affluent de rive gauche du Zéroud, aboutit à celui-ci immédiatement en amont de la retenue du futur barrage de Sidi-Saïd et contribue donc, si une meilleure protection des sols n'est pas assurée, au comblement progressif du lac ainsi créé.

Nous essayerons au cours de cette étude, d'examiner le comportement des ouvrages anti-érosifs, de déterminer pour les zones où ils n'ont pas tenu, les causes de leur échec, et d'avancer quelques propositions qui permettraient une meilleure efficacité des traitements à entreprendre.



1.- LES GRANDES TRAITS PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT.

Le bassin versant de l'Oued El Fouï occupe une superficie d'environ 3.300 ha, sur la rive gauche de l'Oued El Kroum à proximité du sud de la route SF3 entre El Houareb et Hajeb El Atoun.

1.1. : Climat...Géologie...Végétation.

La région est caractérisée par un climat à saisons contrastées : été chaud et sec, hiver frais, les pluies se répartissant de septembre à mai pour la station de référence d'Hajeb El Atoun avec deux maxima, l'un en octobre (55,7 mm), l'autre en mars (37,8 mm). Au total, la pluviométrie moyenne est de 320mm (HAAZI 1977) et traduit mal la très forte irrégularité interannuelle. En effet, au cours de 63 années de mesures, le maximum observé a été de 1297 mm en 1969, le minimum s'établissant à 142 mm. La variabilité mensuelle est encore plus grande puisque tout mois de l'année peut être anormalement sec ou au contraire exceptionnellement pluvieux. Cette double irrégularité conditionne en grande partie l'évolution des phénomènes érosifs, qui durant plusieurs années apparaissent comme assoupis pour évoluer de façon catastrophique au cours d'une période particulièrement pluvieuse. Les chiffres manquent pour évaluer avec précision l'intensité des pluies mais tout porte à croire que certaines épisodes pluviométriques, particulièrement intenses ont une grande importance morphogénétique.

Les autres données climatiques n'ont qu'une importance moindre en ce qui concerne l'érosion, seul le vent pouvant, à certaines périodes, exercer une action de déflation. Les vents d'Ouest et de Nord-Ouest sont les plus fréquents (HAAZI 1977) et sont surtout actifs en automne, période au cours de laquelle les sols sont sensiblement amoindris par les fabours.

Du point de vue floristique, le bassin versant appartient à l'étage méditerranéen aride supérieur à hivers tempérés et doux. Les formations végétales qui le caractérisent sont issues

de la dégradation très poussée de la végétation naturelle primitive caractérisée par le pin d'Alep (*Pinus halapensis*) et ses associations à *Ziziphus lotus*, *Artemisia campestris* et *Franseria tigrina* ou à *Artemisia herba-alba*, *Arthrochaetum genistae* et *Lynnum apertum*. La présence des deux variétés d'armoise indique bien le caractère dégradé du couvert végétal qui, dans l'état actuel, n'est présent qu'à l'extrême avant du bassin versant et sur les collines de l'aval, la majeure partie de la superficie étant occupée par les cultures.

Au total, le taux de couverture est très faible, les îlots de végétation naturelle étant soumis à un intense surpâturage, et n'assurant aucunement la protection du sol.

1. 2. : les grandes unités géomorphologiques : (voir carte hors texte).

Le bassin versant de l'Oued El Foul peut être divisé en trois sous-unités correspondant à trois compartiments géomorphologiques bien particuliers.

1.2.1. : L'extrême amont :

C'est la bordure S.E. d'une corne de collines gypseuses (formations extrusives du Trias) qui s'étend du Dj. Tazza au Dj. Labed. Elles sont flanquées d'alignements calcaires plus récents recouverts par l'extrusion des diapirs triassiques.

Au pied de la plus orientale de ces collines s'étend un plateau gypseux à encroûtement peu compact dont le façonnement remonte probablement au Quaternaire moyen. Il est encadré de part et d'autre par des vallons peu encaissés dans lesquels se concentrent les eaux de ruissellement.

Les sols techniques de cette zone sont actuellement fortement contaminés par le gypse lessivé des diapirs.

1.2.2. : La plaine centrale.

Elle constitue l'unité géomorphologique la plus vaste puisqu'elle couvre plus de la moitié de la superficie du bassin versant.

C'est un vaste glacier ébouant succédalement des collines précédemment détruites pour la rive droite et reposant sur une ligne de hautesurs précédant le Dij. Touille pour la rive gauche. Les altitudes y sont comprises entre 330 et 370 m. Cette grande plaine représente en fait le remplissage d'une cuvette synclinale située entre les Dij. Tressu et Touille par des formations d'âge néogène, d'origine continentale, généralement très ténues. On y remarque une alternance de couches de grès peu cohérent, à stratification entre croisées, parfois ferrugineux et de minces lits d'argile gypseuse en plaquettes.

Les formations géologiques sont régulièrement surmontées d'un épaisseur de sables grossiers d'origine vraisemblablelement calcaire de couleur brun-rouge, d'épaisseur variable, le plus souvent comprise entre 1 et 3 mètres. Le socle de ce matériel est le siège d'une accumulation calcaire diffuse, parfois ondulée et nodulée. Nous n'avons pas constaté l'affleurement d'une quelconque croûte calcaire.

La pente est faible, comprise entre 2 et 5 % ; les formations végétales naturelles ont complètement disparu, remplacées par les cultures. Les sols sont donc directement exposés aux chutes de pluie et subissent de ce fait un érosion qui rend plus aisée la ruissellement. C'est donc dans cette vaste unité que seront collectées les eaux et que les phénomènes d'érosion ravinante vont opérer (voir plus loin).

1.2.3. : Les collines de la zone aval :

La région aval du bassin versant est formée d'un ensemble de collines bien marquées dont les altitudes s'échelonnent de 370 m à 320 m, le réseau hydrographique s'inscrivant entre 360 et 310 m. Ces collines, pratiquement toutes surmontées de croûtes calcaires déformées par une tectonique récente, sont les dernières témoins des vastes glaces du Quaternaire ancien et moyen qui s'étendaient sur la région et les anciennes terrasses du Dijon.

Leur aspect est tributaire, plus ou moins net suivant leur degré de démantèlement, car la dissolution de roches est ici extrêmement poussée. Les corniches encroûtées suivent ces versants

à pente forte (10 à 20 %) façonnée dans les faciès géologiques mixtes des formations sédimentaires (grès tendres et argiles gypseuses).

Les pentes sont souvent pavées de cailloux et de graviers provenant de l'érosion des corniches encroûtées.

Les "causses plate" sont occupés par des formations arbrisseaux nèubles ou Quaternaires récents.

L'insécurité du relief, la faiblesse de la couverture végétale, la faible résistance des formations géologiques expliquent en grande partie l'érosion catastrophique qui affecte cette zone.

L'extrême aridité et la zone centrale appartiennent surtout cause des risques de concentration des eaux, zones de collecte qui préparent l'érosion de l'aval, les facteurs humains s'ajoutant aux conditions naturelles pour expliquer le développement de spectaculaires phénomènes revinants.

II.- POPULATION ET OCCUPATION DU SOL.

II.1.- Aspects démographiques.

La population totale du bassin versant de l'Oued El Foul, d'après l'enquête socio-démographique que nous avons menée est évaluée à 1050 individus, soit une densité de 31,4 hab./km². Celle-ci est nettement inférieure à la densité nationale 35 hab./km² (Recensement 3 mai 1975). Toutefois, elle place le bassin parmi les régions les plus densément peuplées du Gouvernorat de Kairouan. (d'après le même recensement, la densité de tout le Gouvernorat de Kairouan est de 30,4 hab.).

A l'instar de toute la population tunisienne, la population de l'Oued El Foul est jeune, résultat d'un taux de mortalité très élevé. Les enfants représentent 59 % de la population totale. Il en résulte une forte taille moyenne par ménage finale à 6,4 personnes et supérieure à la moyenne nationale (5,5). Le taux de mortalité est en baisse puisque en dix ans au moins 50 personnes ayant 60 ans et plus. Le tableau suivant donne la répartition des chefs de famille d'après l'état civil.

Age	20-29	30-39	40-49	50-59	60 et plus	Total.
Habitants	13	50	43	21	37	164

Quant à la répartition de la population dans le bassin elle est loin d'être régulière. Trois noyaux de forte densité peuvent être distingués :

- le secteur le plus important celui de l'ouest correspond au groupe d'Oued El Hej,
- le secteur d'Oued Sidi Ben Ali, le long de la GP3 sur la rive gauche de l'Oued El Foul,
- le secteur d'Oued Dhrit et El Ktaa sur la rive gauche de l'Oued El Foul de l'autre côté de la GP3, à la limite de la zone des collines et de la zone centrale.

Il n'est donc pas étonnant de constater que la répartition des zones ravinées se calque sur la répartition de la population étant donné la forte pression exercée par cette dernière sur le milieu naturel.

II. 2. : Données socio-économiques

La proximité d'Illaje El Aïoun et de ses industries, la généralisation de l'arboriculture et l'existence de périodes irriguées dans la région explique le fort taux d'activité de la population de l'Oued El Foul. Tous les chefs de famille ont déclaré avoir une occupation même partielle. Le tableau suivant donne la répartition des chefs de famille suivant la nature de leur activité.

Type d'activité	Commerce	Fonction publique	Ouv. non salariés	Agriculture	Chomeurs	Total.
Habitants	131	1	7	10	11	164

Ceci se traduit par un niveau de vie relativement moyen. On rencontre dans le bassin les biens suivants :

Radios	T.V.	Motocyclettes	Traction-tourne	Camions	Véhicules
55	5	3	4	2	1

L'agriculture... élément essentiel du train de vie de la population mérite donc une étude particulière.

II.2. : L'occupation du sol. (voir carte hors-titre).

La carte de l'occupation du sol de l'Oued El Foul réalisée à partir de la couverture africaine de 1973, montre que l'espace agricole de la région est marqué par :

- La grande extension des cultures annuelles aux dépens des terres de parcours et ceci malgré l'importance de l'élevage.
- Le développement relativement récent de l'arboriculture.

D'une façon générale le paysage rural est très ouvert, mis à part les quelques 161 ha d'arboriculture bien saisonnée au moyen de haies de cactus (secteur d'Oulad El Haj). Tout le reste du terrains présente un paysage de champs ouverts (open-field) bien caractéristique où la céréaliculture connaît toutes les autres formes de sociétations. La grande propriété est assez bien représentée, les agriculteurs les plus aisés possèdent en effet d'importantes superficies en dehors du bassin. La céréaliculture est surtout localisée dans la partie centrale. Elle occupe une superficie de 1970 ha (soit 59 % de tout l'espace agricole) dont 1870 ha (56 % de l'ensemble) sont mécanisés. En effet, comme dans le bassin de l'Oued El Haj plus en aval, on note "une véritable course" au labour au tracteur. L'emploi de la charrue polyvalentes et du tracteur devient pratique courante chez les paysans du bassin de l'Oued El Foul : 97 paysans sur 147 affirment que leurs labours se font exclusivement au tracteur, 14 utilisent le tracteur et quelquefois la charrue à traction animale. On dénombre actuellement dans le bassin 4 tracteurs (chiffre faible) mais les paysans font appel à d'autres "moyens" ("Hajel El KF un et El Bi Saya"). L'emploi d'engins mécaniques paraît à première vue incompatible avec le pouvoirs des paysans, mais en réalité le travail du tracteur n'est pas aussi cher qu'on le pense : 1 heure de tracteur coûte 2 à 3 Dinars, et pourtant il peut remplacer 3 jours de travail à la charrue traditionnelle. Néanmoins l'usage du tracteur ne va pas sans poser de sérieux problèmes, dans cette région en particulier et en Tunisie centrale (une façon générale). En effet, agissant sur des sols éologiques peu cohérents, les arbres non seulement aux

- - -

Province durant la plus grande partie de l'année, alors cesse aux effets de l'érosion qui n'en épargne pas moins les nombreuses cultures sub-souterraines qui parcourent les champs.

Dans la céréaliculture traditionnelle utilisant le charro et les animaux de trait, elle ne représente que 99 ha soit 3 % de la superficie du bassin. Ce type de travail du sol s'effectue sur les petits îlots de terre isolés dans quelques basses terrasses et à l'intérieur de la zone des jardins, où l'agriculture (figuiers - bananiers - oliveraies) est associée aux cultures maraîchères sur environ 151 ha. L'encadrement est cloisonné par ces îlots de cactus. Ici l'érosion est très faible et n'affecte que les pistes qui très souvent jouent le rôle de drainage et peuvent devenir le véritable cercle lors des fortes pluies. A ce jardinage soigneux s'oppose une arboriculture ouverte qui s'étend surtout à l'Est de la GF 3 sur 412 ha, et ne cesse de se développer (oliviers et bananiers). Ce type d'agriculture s'apparente à la céréaliculture abandonnée et présente les mêmes dangers.

De nomades et la réduction des terres de parcours l'élevage continue à constituer une ressource essentielle pour les habitants du bassin. Le troupeau de 3397 têtes se répartit de la façon suivante :

Type	Caprins	Ovins	Bovins	ânes	Mulet	Total
Nombre	177	3000	142	37	21	3397

En considérant ce chiffre qui est sans doute sous-estimé, la densité serait de 1 tête/ha de la superficie totale. Ce chiffre est supérieur au moins d'une fois à la charge maximale estimée pour ce type de milieu. Reporté à la superficie pâturée cette densité augmenterait jusqu'à 6,3 têtes par ha. Les terres de parcours sont malgrés et localisées sur les dépressions des glacières anciennes où les pierres poussent bien plus vite que l'herbe. Les paysans font parfois appel aux aliments concentrés comme appoint pour le nourrissage de leur bétail. Ainsi le milieu est soumis à une pression continue qui se traduit par l'éradication de toutes les espèces utiles au bétail et l'exposition du sol à la dégradation.

III. LES FAITS DE L'EXPÉDITION DE MÉTACOMAIS

Les conditions physiques et humaines des hommes varient de l'Ouest et l'est, ce qui est plus hauts participent à la participation à une fonction sociale et sont plus élevés dans leur participation sociale. L'ouest est un peu moins favorable pour la participation.

III. 1. Les réalisations

Le rapport montre que l'Ouest et l'est réalisent également les réalisations de coopération des hommes dans la fonction sociale avec une proportionnalité de l'ordre de 1/2000 personnes, où une telle opposition des personnes faites.

III. 1. 1. Les faits de l'expédition militaire

La différence faible sur cette question fait le rapport assez faible lorsque les hommes dans l'ordre sont les réalisations fonctionnelles de personnes sociales à l'ordre dans les personnes de l'ordre de 1/2000 personnes. L'expédition des hommes à l'ordre et l'ordre de 1/2000 personnes sont également faibles. Les réalisations des hommes dans l'ordre sont également faibles.

III. 1. 1. 1. Les faits de l'expédition militaire

Les types d'expéditions sont peu pris dans l'ordre fonctionnelles, et seulement quatre réalisations de l'expédition. Les faits de l'expédition, ou représentant moins de l'expédition de l'expédition contre les personnes sociales, sont de manière toute différente de personnes pour les réalisations fonctionnelles.

III. 1. 1. 2. Le résultat fonctionnellement différent

C'est un fait d'expédition général dans le rapport entre l'Ouest et l'est. Il montre que l'expédition dans l'ordre fonctionnelles, et leur réalisation, sont faibles dans l'ordre fonctionnelles. Cela fait l'expédition plus forte dans l'ordre fonctionnelles de personnes, qui travaille dans l'ordre (Ordre de l'ordre fonctionnelles) et l'expédition, ou faire ce fait de faire dans l'ordre fonctionnelles de personnes, réalisations de l'ordre de l'expédition.

superficiel car sales. Ce processus est très actif sur les formations solides très étendues dans le Nord du bassin versant. La charge de sable (1 t/ha) supérieure à la capacité吸水性 d'un tel type de solles (de Dompas 1953) tend à aggraver le processus par le passage successive des formations herbacées capables d'intercepter au moins partiellement les gouttelettes de pluie.

III.3.b.3 : Le relèvement érosif.

A partir d'un certain seuil de superficie et de pente, il a été constaté une tendance de l'eau à la concentration qui s'effectue le long de secteurs préférentiels (pistes, sillons de labour, bords de routes). Ce processus se manifeste par l'apparition de ruisselets et des rigoles parfois discontinues et peu profondes (Hir, Rahmeh, Hir Biagata, Hir El Khelli). Toutes ces rilles du système reviennent de l'Oued El Foul et terminent par des secteurs de relèvement érosif qui marquent le début de la dégradation. Par domosie de terrain et peu consciente de la situation, certaines personnes ont tendance à labourer ces secteurs et contribuent ainsi à les rendre encore plus sensibles à l'érosion.

III.3.b.3 : La battage :

Ce phénomène est très répandu par suite de la brutalité des pluies. Il nous a été possible de constater dans certains secteurs déprisés du bassin (Garet Bissia) un aspect suivant : à une prédominance de matériau fin. En effet les gouttelettes de pluie munies d'une énergie cinétique supérieure aux forces de liaison des agrégats de sol parviennent à détruire ces derniers qui libèrent alors leurs constituantes. Les plus fines sont mobilisées par l'eau et se déposent dans les creux entre les mottes. Les pores de sol se trouvent bouchés, n'infiltrant plus les eaux qui stagnent ou relèvent suivant le point.

Un essart végétal herbeux, assez dense... en interrompant les gouttelettes de pluie constituerait un moyen efficace à ce phénomène.

III.3.3.4. : La suffusion.

Ce phénomène est capital dans le bassin versant de l'Oued El Foul. Les formations quaternaires hétérogènes sont caractérisées par des variations de porosité et de texture. Les horizons supérieurs à texture fine donnent naissance lors des saisons sèches à des fentes de retrait verticales et horizontales qui jouent le rôle de véritable canalisations. Ainsi les eaux qui s'infiltreront pendant les pluies sont rapidement stoppées par les couches argileuses ou les sables compacts ou au contraire, trouvent des conditions favorables à leur écoulement dans des sables mouillés. Dans le premier cas il y a formation d'une nappe temporaire qui s'écoule au flanc des berges des ravins parmi un système de petites sources et de suintements. La migration de l'eau à l'intérieur du sol, mobilise le matériau sablois, le soutire et forme tout un réseau de petits tunnels qui, en s'effondrant, suscitent à la surface du sol l'ouverture d'entonnoirs favorisant à leur tour l'infiltration de l'eau et l'agrandissement des tunnels. Les entonnoirs en s'agrandissant deviennent coalescents et provoquent un recul du ravin, exacerbé encore par le ruissellement. Le phénomène est de plus aggravé par le gonflement des argiles lors des pluies et leur rétraction lors des périodes sèches. Il en résulte l'apparition de profondes fissures dans les sables sous-jacents, fissures sensiblement parallèles aux lèvres des ravins. En saison sèche, période durant laquelle les fissures sont le plus largement ouvertes, ces pans entiers de berges, de plusieurs mètres de longueur et de plusieurs dizaines de centimètres de largeur se détachent alors et viennent encadrer le lit du ravin". (DENMOUR H., DONVALLOT J., HANZA A. 1977). Dans presque tous les cas, la suffusion se trouve ainsi à l'origine du ravinement.

III.3.7.5. : Le ravinement.

L'Oued El Foul et ses affluents constituent le système ravinant du bassin. Ses manifestations vont du ravinement simple aux "terrains" en passant par le ravinement hiérarchisé. De tous les processus d'érosion, c'est la manifestation la plus grave car son évolution est rapide. Dans le secteur de Bir El Haj (secteur central), ces rûbes, ces habitations et ces champs cultivés sont sous ce menace immédiate. Quant à la GPJ qui prend le bassin en charge, c'est en raison d'aménagements soutenus et soutenus

III.2.b. i. Données quantitatives.

L'étude des photographies aériennes prises en 1963 et en 1973 et le planimétrage des surfaces recouvertes à ces dates permettent de se faire une idée de l'évolution du système forestier. La tableaux ci-dessous donne les superficies recouvertes en 1963 et 1973 et leur évolutions.

	1963	1973	Augmentation % annuelle
Superficie cultivée en ha	1 384,79 ha	1 318,38 ha	- 5,62 ha
Réduction par rapport à la superficie totale du bassin versant	3,92 %	3,82 %	- 0,10 %

On constate une augmentation sensible de ces surfaces qui passent d'environ 284,8 ha en 1963 à 381,4 ha en 1973, soit un accroissement relatif de 13,7 % et de 1,12 % par annee. Ce phénomène est comparable à ceux observés pour le bassin-versant de l'Oued El Hadjat et semble pouvoir s'expliquer à l'exception des effets de la fonte des neiges (ANNEXE A, et ANNEXE B, 1972).

La carte de l'usure des sols en 1973 montre bien les zones très affectées entre 1963 et 1973. Elle mettra en évidence l'effacement des traitements anti-érosion. Les sols entamés en 1963 se sont soumis dans des proportions plus ou moins élevées au front des avallées basses (cette « transition » ayant effectué un véritable cercle virtuel et permanence du sol). C'est sans doute que l'érosion est le plus important pour être notée. Le pourcentage de niveau de base basé (l'Oued El Hadjat) et le pourcentage de parties (sols de vallées) atteint est alors de fait.

En effet, on peut affirmer que c'est bien sur Marjane-Béjaïa que sont réalisés les processus que les sols ont connus leur surface. Il est intéressant qu'une telle évolution de l'érosion active révèle l'influence ethnique de certains éléments entamés 1963 au cours des plus fortes tempêtes de 1969-1970 sur la partie basse des plaines basses des laboratoires Béjaïa et Afenn

a enregistré 378,3 mm en 34h, et Sidi Saad 199 mm. Pour cette station durant l'année pluvioestivale 1969/70, les pluies à très courte durée (épousant 19 mm en 34 heures) ont représenté 79,8 % des précipitations totales. Outre l'élargissement des ravines, il est facile de noter sur les photographies aériennes de 1973, la disparition d'une partie de la végétation de fond d'Oued, constituée de buissons rares et de juncs installés sur les sables affluents à la faveur de meilleures conditions hydrologiques. Le mois climatique de l'automne 69 a provoqué un "nettoyage" général de lit de l'Oued et la disparition de toute végétation.

De nouveaux ravins sont de plus apparus entre 1968 et 1973 notamment à l'amont de l'Oued El Foul dans la zone des Hir Bagagha et Kammour.

A première vue, l'opération de défoncage et de restauration des sols, entreprise de 1966 à 1968 n'a sans doute pas sensiblement changé l'érosion erosive du bassin versant.


III.3.b. : Les traitements anti-érosifs.

Cette opération ainsi que celle qui l'avait précédée au début des années soixante dans les calcaires de la zone wilaya pour but de favoriser l'infiltration aux dépens du ruissellement par l'élification d'axes de parcours.

Le tableau suivant donne la localisation, et la nature de ces tranchées.

Localisation	Nature du traitement	Superficie	Année de réalisation
Garnet Blaou-Axes de parcours		1.500	1966 - 68

Il faut entendre par "axes de parcours" ce que les Amérindiens désignent par "terraces" de diversion ou d'érosion. Ce sont en fait des tourbillots de terre artificielle permettant évidemment à la ligne de plus grande pente, comportant un pied large et facilement franchissable, et présentant une légère pente longitudinale ne dépasse pas 2,5 à 3 %.



- [dots] Formation de la bennette
- [diagonal hatching] Formation en place

F.g 2 Fig. 3

ADOS DE PARCOURS DANS LE BASSIN VERSANT
DE L'OUDÉ ET FOUR

Toutes les banquettes déversent les eaux en excès dans des émissaires ou collecteurs. Ceux-ci se comportent en régime d'écoulement forcé et doivent être traités afin d'éviter une trop forte érosion. A priori, ce type de traitement convient en général parfaitement aux milieux sablo-sableux à pente modérée tel le bassin versant de l'Oued El Foul. Cependant l'on peut se demander si son efficacité n'est pas limitée puisqu'on assiste à un accroissement continu des zones ravinées.

IV. : DISCUSSION :

Le réseau d'ados de parcours ou banquettes a été établi en plusieurs épisodes dans diverses zones du bassin versant, principalement dans la région des collines de l'aval et sur la plaine centrale (essentiellement à l'Est de la route GP3) et sur une vaste superficie cultivée en céréales au Nord du bassin-versant (voir carte d'occupation des sols).

Ces banquettes ont connu, depuis leur implantation, des fortunes diverses. Si dans l'ensemble, sur des vastes superficies elles ont joué parfaitement leur rôle, il faut cependant reconnaître qu'en certains endroits elles n'ont pas eu le succès escompté lors de leur installation. Certaines ont été complètement oubliées par les pratiques culturales, d'autres en revue étant détruites par l'érosion.

Dans la zone de collines de l'aval, le réseau a été établi de façon à permettre un écoulement de l'eau retenue en direction des rivières existantes. Il présente en général peu de brèches, celles-ci ayant été réparées aux cours des années passées. Ces ouvrages ont donc joué pleinement leur rôle en ce qui concerne la rétention en un point donné de l'eau qui ruisselle en provenance de l'mont. Par contre, à l'approche des émissaires on constate un recul systématique des têtes de ravines, comme si la banquette, au lieu de diminuer les effets de l'érosion, les exacerbait.

Dans la zone centrale, les banquettes tiennent bien partout où il n'y a/^{pas} de ravines et sont par contre absolument impuissantes à arrêter le recul des têtes et des berges des systèmes ravinants. Nombre d'entre elles, établies, sont actuellement coupées par les ravines. On assiste même à une réorganisation du réseau hydrographique en fonction du tracé des ouvrages, chaque ravine empruntant le fossé amont d'un autre.

Ces considérations montrent bien que, si elles sont très efficaces contre le ruissellement diffus, les banquettes sont par contre impuissantes à lutter seules contre l'érosion progressive d'un système ravinant. Les raisons du relatif succès des travaux entrepris dans le bassin versant, du moins dans l'application du système des banquettes au traitement des zones voisines des ravines, ressortent de deux grands groupes de considérations, les unes techniques, les autres relatives à l'environnement humain.

IV. 1. : Les causes de l'insuffisance :

IV. 1.1. : Les causes techniques :

Les causes techniques sont variées, certaines s'appliquant à l'ensemble du système mis en place, d'autres au contraire étant plus spécifiques de tel ou tel milieu. Nous partons des premières pour aborder ensuite les secondes.

- La technique des banquettes à écoulement vers un exutoire ne peut se concevoir que s'il est envisagé de traiter les exutoires eux-mêmes.


En effet, il est aisé de concevoir qu'un réseau de banquettes, organisé autour d'un ravin, augmente artificiellement la superficie du bassin versant de ce dernier. Il résulte un accroissement du volume d'eau déversé et donc une érosion plus importante.

C'est ainsi que peut s'expliquer le développement des ravines à partir des banquettes dans toute la zone des collines de l'aval. Les techniciens des services de conservation des Eaux et du Sol ont d'ailleurs fort bien compris le problème puisque, ces dernières années, ils ont essayé de transformer les banquettes d'écoulement en banquettes de rétention, en organisant dans chaque fossé, un cloisonnement régulier. Malheureusement, ce procédé n'a pas suffi à enrayer la progression des ravines car un débordement se maintient en direction de l'exutoire, par-dessus les cloisons, lors des plus grosses pluies.


Le même phénomène s'observe avec plus d'acuité encore dans la partie centrale du bassin versant, occupée par une agriculture ouverte où les labours sont effectués au tracteur. Les banquettes d'écoulement, outre leur faible densité due à la mauvaise volonté des agriculteurs de voir leur superficie cultivable diminuer, viennent couper artificiellement la pente régulière des glacia scâleux et concentrer ainsi vers un exutoire, les filets d'eau anastomosés si classiques de l'écoulement hydrique sur glacia. L'exutoire n'étant pas traité par une série de seuils, s'élargit alors très rapidement et menace gravement les plantations, éportant quelques arbres lors de chaque épisode pluvieux important. Dans de tels cas, le labour au tracteur dans des sols très meubles favorise la concentration rapide de l'eau derrière les banquettes, chaque trace de roue jouant le rôle de drain.

- Dans la zone centrale et dans celle-ci exclusivement, l'établissement de banquettes favorise l'infiltration, à proximité d'un réseau de ravines aboutit très rapidement au résultat inverse de celui qui était recherché, les borges et les têtes de ravine reculant alors très rapidement. Une telle évolution s'explique aisément lorsque l'on considère les caractéristiques physiques des sols (voir figure 3). Ces derniers, plus ou moins profonds suivant leur localisation sont en général de texture extrême comme le montre leur spectre granulométrique.


ASPECT DU PROFIL



GRANULOMETRIE




POROSITE




PROFIL B


ASPECT DU PROFIL



GRANULOMETRIE



POROSITE



LEGENDE






Fig. 1-3

Dans le détail cependant, il y a enrichissement en argile dans les horizons situés de 30 à 100 cm pour le profil A et de 30 à 180 cm pour le profil B, la proportion pouvant dépasser 25 %. La partie sablonneuse est, au contraire pour le profil B, beaucoup plus grasseière sur surface qu'en profondeur.


La porosité calculée par la formule $P = \frac{D_0}{D_0 + D_1}$, D_0 étant la densité apparente et D_1 la densité réelle, est une fonction des caractéristiques texturales du sol, mais aussi de son degré de compactage. Elle est peu importante en surface (influence du phénomène de brettage) et croît en profondeur à partir de l'horizon des grès peu consolidés du Mio-Pliocène.

Les horizons de surface, très compacts sont affectés lors de la saison sèche par tout un réseau de fentes de retrait de 2 à 5 mm de largeur et de 1 à 2 m de profondeur, influencé par la présence d'une assez forte proportion d'argiles. Bien que moins nettes, ces fentes persistent même pendant la période pluvieuse.

Les eaux de ruissellement, concentrées derrière les banquettes s'infiltrent très rapidement par les fentes jusqu'aux horizons très poreux de la base du profil et y circulent librement pour rejoindre au pied des berges des ravines en comment lieu le phénomène de soutirage comme l'atteste les nombreux qui tapissent le fond des ravines. Les horizons plus compacts du sommet des berges sont alors mis en partie à nu et s'écoulent par pans entiers à la vaveur des fentes de retrait. Les bâches éboulées sont ensuite peu à peu érodées par le ruissellement sur le fond plat du ravin (voir figure 4).

IV. 1. 2. : Les causes d'ordre humain :

Les raisons d'ordre humain expliquent la relative récente des travaux antigravels dans le bassin de l'Oued El Fad (banquettes effacées ou détruites) sont très variées. Elles sont toutes à rechercher dans un sentiment d'émancipation totale à l'égard du milieu naturel. Celui-ci est devenu non plus



- TABLES COMPACTES
- TABLES MOBILES
- COUVELET DE LA RAQUETTE

Figure 4

PRODUCTION DES DECHETS DES MÉTIERS

un cadre de vie soit une ressource exploitables. Sur le plan historique, 3 séries de causes expliquent cette mutation :

- Le démantèlement des structures communautaires.
- L'interruption de techniques nouvelles non adaptées aux exigences du milieu naturel.
- La domination d'une organisation de la production guidée surtout par le profit.

A la prise de conscience générale de la gravité de l'érosion s'oppose un certain immobilisme de la part des paysans vivant de traitement. Sur les 141 chefs de familles enquêtés, 1 seul a traité son champ et a obtenu quelques résultats encourageants à son avis ; 53 ont essayé mais sans résultat et 92 (soit 65 % au total) sont pour la passif, estimant qu'ils sont incapables avec des moyens limités de stopper un phénomène aussi grave que l'érosion. La totalité des paysans estime que "seul l'Etat, au moyen de ses chantiers et de ses bûcherons, est capable de rétablir l'ordre des choses".

Cette mentalité d'assiette s'explique par l'évolution du contexte socio-politique de la Tunisie rurale et les bouleversements intervenus lors de la période beylicale et de la colonisation. Elle a été marquée particulièrement par l'effritement des structures communautaires et la prédominance des valeurs individualistes et familiales les plus restreintes ou détruisant des valeurs collectives. A la vision globale de tout l'espace occupé par la communauté fait place une vision personnelle et individualiste. Celle-ci est incompatible avec toute initiative de traitement anti-érosif qui exige nécessairement des moyens collectifs et une conception largie de l'espace. Ainsi de l'avis des habitants le traitement et l'entretien des ouvrages ne peuvent être assurés que par l'Etat.

L'existence de terrains de pâturage collectifs a encore aggravié la situation. Certains sont soumis du fait de l'accroissement des surfaces sous un culture à un passage extranger

les sites de parcours coupés par les ravines érosives, le passage des troupes et des tracteurs n'étant pas entraînées.

L'utilisation systématique du tracteur et de la charrette polyvalente constitue à notre avis une véritable calamité pour le bassin versant de l'Oued El Foul. Accroissant sur des sols du type lachique et les asséchissant, il favorise l'action du vent et de l'eau courante. Les paysans eux mêmes se rendent compte des inconvénients du labour motorisé, "qui coûte plus cher et donne des rendements du labour plus faibles que le labour à la charrue africaine". Sur 142 agriculteurs, 91 soit 64 % estiment que le labour au moyen du tracteur, est dangereux. Ils continuent cependant à le faire, faute d'autres moyens, car les chevaux et les mulots de trait ont été vendus à l'occasion de l'expérience socialistique des années 1962 à 1969 et de l'ouverture du marché libyen. Actuellement le tracteur contribue à l'érosionnement des banquettes, le paysan regagnant ainsi le terrain qui avait été occupé par un ouvrage qu'il a toujours considéré comme inutile.

L'état d'esprit des fellahs, du bassin-versant vis-à-vis des travaux anti-bruïfs s'explique bien entendu par l'expérience qu'ils en ont eu.

En effet, le souvenir des banquettes déclant en série sous l'action des eaux et de ravines reculant très rapidement lors des crues de 1969 reste encore vivace et explique en grande partie leur désaffection pour ce type d'ouvrages.

Lorsqu'ils croient à l'utilité des travaux de C.E.S., les paysans n'en affirment pas moins avec insistance que les banquettes qui ont été installées sur leurs champs ont été mal conçues et encore plus mal réalisées, ce qui explique le peu de scrupule qu'ils manifestent en les détruisant, même là où elles ont particulièrement bien réussi.

Outre la méfiance mutuelle du paysan à l'égard de ce qui vient de la ville et des techniciens qui en sont l'administration, on peut observer dans leur esprit une volonté svil-

ouvrages étant forte, surtout sur les versants raides, leur implantation est relativement indépendante des sautes d'eau qui doivent normalement diminuer leur débit et donc s'assécher peu à peu.

Il va de soi qu'un tel traitement n'a de chances de réussir qu'à plusieurs conditions :

- qu'il soit suffisamment puissant pour pouvoir retenir les eaux de ruissellement d'une pluie déconnue,
- que des averses exceptionnellement intenses ne viennent pas s'abattre sur la région avant le compactage et la consolidation naturelle des ouvrages,
- qu'il soit associé avec un traitement végétal approprié : plantation d'espèces à croissance rapide (acacia) dans la fosse des eaux et aménagement des talus,
- qu'il soit l'objet, après installation, d'une surveillance constante afin d'éviter les dégradations dues à l'occupation humaine (surpâturage, brûches ouvertes pour le passage etc... etc...) et permettre une réparation rapide d'éventuelles brûches fagotées par les eaux.

La solution du réseau d'infiltration nous semble particulièrement facile à mettre en œuvre dans toute la zone ayant occupée uniquement par des terrains de parcours collectifs. Elle se heurte malheureusement à l'obstacle de la propriété personnelle individuelle dans toute la région achalandée de la plaine contrôlée grâce à une arboriculture avec labours récents.

En effet, l'implantation d'un tel réseau qui, par définition, est assez dense, se heurte à la nouvelle volonté des fellahs qui n'admettent pas facilement de voir leur superficie cultivable diminuer.

Dans de tels cas, en tenant compte dans la mesure du possible du parcellaire, il convient cependant de maintenir un

système de banquettes d'infiltration moins dense que dans la zone avoisinante, de façon à éloigner efficacement les superficies cultivées.

On entreprendra parallèlement le traitement des ravines par de petits ouvrages en obturant les têtes à l'aide de pierres et un coupant régulièrement le lit de barrières en pierres séchées. De tels travaux n'ont de chance de réussir que si les berges sont systématiquement plantées de cactus, espèce peu exigeante dont le réseau racinaire permet une bonne fixation du sol et une meilleur cohésion des divers horizons.

En fonction de l'évolution des différents systèmes hydrologiques du bassin versant de l'Oued El Foul, nous proposons donc les solutions suivantes :

- pour la zone des collines avoisinantes : installation d'un réseau complet d'ouvrages d'infiltration avec plantation dans le fossé encaissé et encaissement du talus ; surveillance des ouvrages installés.

- pour la zone sablonneuse centrale : installation légère d'un réseau d'infiltration et traitement des ravines par barrières avec végétalisation des berges.

Dans la même région, là où les phénomènes de suffocation et d'effondrement des berges sont importants, il faut planter d'urgence des espèces à croissance rapide dans le fossé des banquettes et peupler les berges de cactus.

Ces solutions techniques doivent obligatoirement aller de pair avec une sensibilisation et une participation des habitants du bassin versant.

IV. 2.3. : Les propositions d'ordre bascins

Le développement de l'arboriculture (maçadier et oliver) aux dépens de la céréaliculture et des terres de parcours a marqué l'occupation des sols de la région depuis de nombreuses années.

C'est une initiative paysanne à encourager car elle contribue à stabiliser les sols et à contrarier l'érosion des rivières. Toutefois, la très faible densité des arbres à l'hectare ne constitue pas une protection suffisante. On pourrait pallier à cet inconvénient en adoptant un système de culture de type sahélien, dans lequel des champs sont cloisonnés par des talus formant des terrasses ou plus exactement des casiers (manka) indépendants les uns des autres, la taille de ceux-ci tenant compte du site et de la nature des sols des parcelles à protéger. On profiterait ainsi de la tendance à la reconversion vers l'arboriculture qui s'effectue actuellement pour limiter l'emploi du tracteur et encourager les paysans à utiliser la traction animale.

Une telle action pourrait être réalisée dans le cadre du Programme de Développement Rural et aurait alors quelques chances de succès car l'enquête effectuée montre que les fellahs sont psychologiquement disposés à accepter une reconversion dont ils entrevoyent les avantages.

Dans l'immédiat, il faut donc favoriser les initiatives paysannes en matière de lutte contre l'érosion d'autant plus que le cadre juridique le permet. En effet, le décret du 3 février 1972 prévoit l'accord de subventions pour tout traitement anti-érosif individuel. Cependant, la forme la plus appropriée à la lutte contre l'érosion nous paraît être une association des paysans au niveau de la conception et de la réalisation des travaux de G.E.S., 96 % d'entre eux estimant une collaboration indispensable avec les techniciens. Une telle association implique une responsabilité partagée quant à la construction et à l'entretien des ouvrages. Dans le cas de l'Oued El Foul, on pourrait s'inspirer, on le demanderait puisque les conditions socio-politiques ont changé, du décret du 6 octobre 1949 (14 Novembre 1968) relatif à la création des associations syndicales de propriétaires (article 9), complété par celui du 15 Mar 1951.

Constituée par les représentants des paysans, l'association ainsi créée pourrait jouer le rôle d'interlocuteur vis à vis des pouvoirs publics et de trait d'union entre les techniques et les paysans. Elle se chargerait :

- de former les paysans et de leur expliquer l'intérêt des travaux D.E.S., au cours de réunions sur le terrain,
- d'informer les agriculteurs des projets de travaux à réaliser par les pouvoirs publics
- de recueillir les remarques des paysans et de leur communiquer les recommandations des techniciens
- d'effectuer l'entretien des axes de parcours et de leur surveillance.


Cette formule comblerait ainsi le fossé existant entre l'administration d'un côté et les paysans de l'autre. Elle devrait constituer une pièce maîtresse d'une politique efficace de lutte contre l'érosion dont il faut définir les éléments à l'échelle du pays en actualisant les textes existants : Décret du 6 oct. 1949, Décret du 24 Août 1953, Décret du 3 Novembre 1958, relatif au Comité Supérieur de D.R.S., aux périmètres d'utilité publique, et aux comités de D.R.S.


B I B L I O G R A P H I E

- DEHMOUR (H), DONVALLOT (J), HANZA (A).- 1977.- Compte rendu de tournée sur le bassin-versant de l'Oued El Foul (région d'Hajeb El Atoun). Tunisie centrale. Ronbo (pp).
- DONVALLOT (J), HANZA (A).- 1977.- Causes et modalités de l'érosion dans le bassin versant inférieur de l'Oued El Hadjel (Tunisie centrale)
- Communication Symp. Erosion et transport solide dans les eaux continentales (UNESCO - AISH) - Paris 4/8 juillet 1977 - IAMS-AISH - publication n° 122 p 260-263.
- HANZA (A).- 1977.- Typologie des érosions à partir d'un déterminant à grande échelle des divers compartiments morpho-sédentaires du bassin-versant de l'Oued El Hadjel (Tunisie centrale).
- Thèse présentée pour le Doctorat de 3^e cycle - Strasbourg - 3 tomes - 409 p. Ronbo - cartes hors-texte.
- MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - DIRECTION DES FORÊTS.- 1975.- Problèmes socio-juridiques de la conservation des eaux et du sol
Projets F.A.O.-S.I.D.-A. - Assistance au développement des actions forestières en Tunisie. - 45 p. Ronbo.
- REPUBLIQUE FRANÇAISE - MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION.- 1974.- Institut de l'Agronomie. Nouvelle Édition. - Techniques rurales en Afrique. - 1591 p. Ministère de la Coopération - Paris.

OUED EL FOUL
CARTE GEOMORPHOLOGIQUE


Echelle : 1/25000





INTERPRETATION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES
MISSION 73 TU 303 / 290

1984年1月1日
1984年1月1日
1984年1月1日



CHIPI EL FOUL CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE

LEGENDE

AFFLEUREMENTS

	Conglomerats		Sables
	Gypse		Formations quaternaires encroutées
	Marnes		Formations quaternaires non encroutées

FORMATIONS SUPERFICIELLES

TEXTURE	1 PINNCEAU	COHESION
	1. 0-25 cm	
	2. 25-50 cm	A. Meuble
	3. plus de 50 cm	

FORMES

	Témoin de glacier quaternaire ancien		Versant d'érosion
	Témoin de glacier quaternaire moyen		Versant stable
	Témoin démantelé de glacier quaternaire moyen		Vallon en berceau évasé
	Glacier quaternaire récent		Terrasse quaternaire moyenne
	Corneille structurale		Terrasse quaternaire récente
	Crevete calcaire en corniche		Berge d'oued
			Nebka fissée

PROCESSES ACTUELS

	Ruisseaulement diffus découpant		Ruisseaulement généralement
	Ruisseaulement en ravinageux		Côte d'épandage
	Ruisseaulement en ravines		Déflation éolienne

LIMITES D'UNITES

Nette


Assez nette

Diffuse

LEB EL FOUL.

CARTE D'OCCUPATION DU SOL.

LEB ENSE.



- ABORICULTURE OUVERTE
- ABORICULTURE AVEC MAIE DE CACTUS
- CEREALICULTURE MECHANISEE
- CEREALICULTURE TRADITIONNELLE
- CACTUS
- PATURAGE MAISSE
- ZONE BREVREE
- PEBRA
- BANQUETES EXISTENTES EN 1963
- BANQUETES REALISEES EN 1969
- PISTE CARROSSABLE
- LIMITE DE CULTURE

AGRICULTURE AVEC MAIE DE CACTUS



CACTUS

PATURAGE MARGÉ

ZONE RAVINÉE

PIERRE

BANQUETTES EXISTENTES EN 1962

BANQUETTES REALISEES EN 1963

PISTE CAROSSABLE



LIMITE DE CULTURE

39