



MICROFICHE N°

01230

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية  
وزارة الزراعة

المركز القومي  
للتوثيق الفلاحي  
تونس

F

1

SECRET

5-5

SECRET - EYES ONLY

A. L. H. 3-3

E. L. H. 3-3

\* A. L. H. 3-3 \*

SECRET

SECRET

1. ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 2. GOVERNADOR DO ESTADO  
 3. SECRETARIA DE ESTADO  
 4. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
 5. INSTITUTO DE AGRICULTURA

II ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
GOVERNADOR DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO  
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO DE AGRICULTURA

(Latitude = 37° 31' 10"  
 (Longitude = 7° 16' 30"  
 (Altitude = 3.2 m

Carta de Estado: 1° 15 ; Escala: 1/150,000

## 2.2.2. LA CRISE

On nous a fait à 450 m pour servir de point d'eau pour la population à travers la presqu'île de Kébila.

## 11-7. REFLUXION

Fait le 23/5/76 par l'ingénieur Hydrogologue M. LAGET chef de service de la nefassou en présence de F. HADJOUSSI et de la représentation de la commune de sondages hydrogéologiques, entreprise à l'apport des données les plus précises de la situation de ce forage.

## 11-7. LAISSE DES TRAVAUX

3.1 Atelier : Forage : 300 m<sup>2</sup>

3.2 Chef Sondeur : M. Hachoujeb

3.3 durée des travaux : du 28-5-76 au 29-5-76

3.4 Travaux de reconnaissance et de mise en exploitation :

- Reconnaissance en Ø 12 1/4 de 0 à 13,30 m

- Aléage en Ø 12" de 0 à 13,30 m

- Descente de tube guide en Ø 10" de 0 à 13,30 m

- Poursuite de la reconnaissance en Ø 12 1/4 de 13,30 à 106 m

- Aléage en Ø 17 1/2 de 13,30 à 106 m

- Descente de tube casing en Ø 13 3/8 de - 31 m à - 52,20 m et en Ø 7 5/8 de - 52,20 à - 106 m et cimentation totale avec 9 tonnes de ciment.

- Reprise de la reconnaissance en Ø 8 1/2 de 106 à 200 m

3.5 Carottage : technique : non effectuée

3.6 Acidification :

3 Opérations ont été effectuées sur le forage

- Injection de 420 l d'acide à la côte = 117 m./f.t. et aucun résultat

- Injection de 420 l d'acide à la côte = 100 m./f.t.

Résultat : le débit est passé de 1,2 l/s à 1 l/s

- Injection de 2030 l d'acide à la côte 103 m avec 1 m<sup>3</sup> d'eau

Résultat nul

3.6 Description lithologique des terrains traversés : (relevé de l'Hydrogologue).

de 0 à 1 m = sable dur

" 1 à 12 m = Sable fin argilo-gypseux grisâtre

" 12 à 16 m = Argile compacte rougeâtre

" 16 à 97 m = Argile rouge compacte avec silex très peu nombreux

" 97 à 103 m = Gravier argileux (sableux)

" 103 à 106 m = Calcaire blanc rosâtre et dur

- 1. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 2. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 3. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 4. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 5. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 6. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 7. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.

Les résultats sont les suivants :

- 1. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- 2. L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.

### 1.2.2. Essai de traction

Les essais sont effectués à l'aide d'un appareil à piston.

#### 1.2.2.1. Essai de traction

- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.

Les essais sont effectués à l'aide d'un appareil à piston. Les résultats sont les suivants :

#### 1.2.2.2. Conditions avant l'essai :

- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.
- L'essai est effectué à l'aide d'un appareil à piston.

Les résultats sont les suivants :

| N° d'ordre | Date    | Essai | Force    | Effort  | Observations              |
|------------|---------|-------|----------|---------|---------------------------|
| 1          | 27-8-75 | 100   | 10,3 t/s | 35,07 t | Essai parfaitement réussi |
| 2          | 28-8-75 | 100   | 10,2 t/s | 35,4 t  | "                         |

Le rapport est établi le 28/8/75



IX. BILAN DE LA REACTION

|       | Co <sup>2+</sup> | Le <sup>2+</sup> | 60 <sup>+</sup> K <sup>+</sup> | 80 <sup>+</sup> | 61 <sup>+</sup> | 80 <sup>+</sup> |
|-------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/10 | 330              | 360              | 340                            | 1230            | 360             | 110             |
| 10/15 | 280              | 370              | 340                            | 1230            | 360             | 110             |

X. BILAN DE LA REACTION

|       | Co <sup>2+</sup> | Le <sup>2+</sup> | 60 <sup>+</sup> K <sup>+</sup> | 80 <sup>+</sup> | 61 <sup>+</sup> | 80 <sup>+</sup> |
|-------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/10 | 13,5             | 11,0             | 10,0                           | 25,75           | 15,5            | 1,00            |
| 10/15 | 12,4             | 11,5             | 17,62                          | 25,50           | 17,80           | 2,15            |

Le 10 / 10 / 75  
 Réactivité = 25, 90 cm  
 Conductivité = 3,5 mhos  
 pH = 7,2

Le 10 / 10 / 75  
 Réactivité = 25, 90 cm  
 Conductivité = 3,7 mhos  
 pH = 8,0

VII- / PREPARATION DE LA REACTION

Le fer est à l'état de fer (II) pendant la réaction et dans des conditions de pH comprises entre 7 et 8.

Fait et vérifié par  
 L'inspecteur régional

L. BERT

Dressé par L'inspecteur  
 Technique

L. BERT

1950  
1951  
1952







**FIN**

... **10** ...

**VUM**