



MICROFICHE N°

00941

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION AGRICOLE
TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة

المركز القومي
للتسيير الفلاحي
تونس

F 1

- 1/6

DIVISION DES ENSEIGNEMENTS DE LAU	
— 1 —	
ÉCOLE HYDRAULIQUE DU RAVITAILLEMENT	
TRÉSORERIE DE L'ORDRE CANAL-AMÉRIQUE	
Septembre 1976	J. P. BOURGEOIS

- 1/6

DIVISION DES ENSEIGNEMENTS DE LAU	
— 1 —	
ÉCOLE HYDRAULIQUE DU RAVITAILLEMENT	
TRÉSORERIE DE L'ORDRE CANAL-AMÉRIQUE	
Septembre 1976	J. P. BOURGEOIS

REPUBLIQUE TUNISIENNE
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
Direction des Ressources
en Eau et en Sol
Division des Ressources en Eau
Secteur de Kéfennine

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DU KASSIY
VERNAUT DE L'OUED ZAR-MEDJOUNE

—186—

Septembre 76

L. MESSAADI

1 - DESCRIPTION DU BASSIN VERGANT -

D'une superficie de 516 km², ce bassin longiligne ($L = 1,06$) plonge du SE au NW vers le golfe de Bou Ghrara. Les altitudes extrêmes de la surface de cette unité hydrologique varient de 0 à 25 m dans la plaine et jusqu'à 500 m dans le Djebel. Le gradient topographique moyen de la zone située dans la Djellifa, possède une valeur de 0,55 %.

L'Oued Saar, long de 52 km, reçoit l'Oued Letta à 12 km de son embouchure. Ce dernier est alimenté, lui-même, par l'Oued Derroulia dans lequel se jette l'Oued Senen. En amont de Medenine, l'Oued Saar change de nom, il s'appelle alors Oued Medenine. Celui-ci est principalement grossi par l'Oued Heriz.

La description plus détaillée de ce bassin versant ainsi que le réseau hydrologique de l'Oued Saar est donnée par la carte N° 1.

Les principaux horizons rencontrés dans la plaine sont constitués par des argiles calcaires, des formations dunaires, des argiles sablonneuses et des îlots calcaires. Toutes ces formations appartiennent à l'ére quaternaire.

La nature des assises superficielles rencontrées dans le sous-sol est rappelée dans le tableau N° 2. En résumé, il s'agit surtout de grès, argiles, galets, sables et calcaires. Les affluents situés dans la partie de l'amont du bassin versant traversent la série allant du Trias inférieur gréseux au Crétacé inférieur continental.

Une description géologique plus complète a été donnée par J.L. THÉVENIN (1963).

2 - CARACTÉRISTIQUES DES AQUIFÈRES -

2.1 - Evolution de niveau d'eau -

2.1.1 - Avec l'assèche -

Presque tous les puits sont implantés à des altitudes du T.S (terrene naturel) inférieures à 125 m et le long du lit enjoué ces principes sont (cf. carte N° 2).

Les nappes situées dans la zone basse du bassin (celle déterminée sur les cartes 2, 3 ;...) sont proches de la surface du sol. En effet, 70 % de l'eau des puits se trouve à une profondeur inférieure à 10 m/T.S dans 23 % des cas, elle se situe entre - 10 m et - 20 m/T.S.

Les gradients hydrauliques et topographiques moyens de cette zone sont voisins (0,4 % et 0,5 %). C'est pour cela que la profondeur de l'aquifère ne présente que de faibles variations.

Une carte piézométrique approximative a pu être réalisée (cf. carte N° 3). Celle-ci nous indique le sens d'écoulement général des nappes. De plus, elle met en évidence la régularité du gradient hydraulique.

En ce qui concerne la partie supérieure du bassin versant (c'est-à-dire la zone correspondante à des altitudes du sol supérieures à 125 m) la nappe phréatique s'enfonce vers le SW. Elle est à - 52,10 m de profondeur au puits N° 1, elle n'a pas été rencontrée par les forages de l'aval du bassin.

Au contraire, le long des Dunes Sennar puis Alata, une nappe d'underflow a été mise en évidence. Celle-ci est rencontrée jusqu'à Bir Charrour (cf. carte N° 1).

2.1.2 - Dans la zone -

Le inventaire des puits a été réalisé par J.L. DELINGUE en 1968. Les mesures effectuées sur la profondeur de l'eau en 1968 et 1975 ont été comparées (cf. carte N° 4).

À partir de l'observation de cette carte et du tableau N° plusieurs phénomènes peuvent être mis en évidence :

- la presque totalité des puits a vu leur niveau d'eau s'élever depuis 1968. L'augmentation moyenne est de 3,06 m.
- les modifications de la profondeur de l'eau est très variable puisqu'elle s'étend de - 1 m à + 11 m environ.
- les variations de hauteurs d'eau peuvent être très différentes pour une même zone. Toutefois certaines zones (zones entourées) ont subi une recharge très supérieure à la moyenne (cf. carte N° 4 /) /).

2.1.3 - Résumé -

Le déversoir du bassin versant de l'Oued Sour-Badenine est parcouru, dans sa partie basse, par une nappe phréatique peu profonde s'épanouissant de 20 vers 10 m. Son équilibre est en étroite relation avec les nappes d'underflow situées le long de la ligne des principaux oueds.

Dans les parties hautes du bassin, la nappe phréatique s'enfonce, elle n'a pas été rencontrée par les forages effectués dans cette zone. Par contre, une nappe d'underflow est rencontrée le long de l'Oued Alata jusqu'à Bir Larhamer.

La recharge des nappes d'underflow, à partir des rues de rues, peut avoir une importance très variable dans une même zone. Dépendant certaines périodes ces rues leur recharge supplémentaire à la moyenne mesurée.

Enfin, les résultats obtenu à partir de 6 puits (N° 1, 3, 83, 95) montrent depuis finalement depuis 1973 que peuvent que cette recharge n'est effectuée pendant les périodes saisonnières (juin à 1975) et 1975-76. En effet, les variations de niveau d'eau lors des périodes saisonnières précédentes se sont réalisées différemment par rapport à celles enregistrées cette année (cf. tableau N° 4).

2.2 - Evolution de la salinité des eaux -

2.2.1 - Dans l'espace -

Le résidu sec de l'eau des puits varie de 1,15 g/l à des valeurs supérieures à 8 g/l. La qualité chimique de l'eau n'est pas toujours bonne puisque 47 % des échantillons prélevés possèdent une salinité comprise entre 2 g/l et 4 g/l, et 43 % se situent entre 4 g/l et 7 g/l.

D'une façon générale, les eaux se chargent de l'amont vers la partie aval du bassin.

Dans le détail, des puits voisins peuvent présenter des eaux dont le résidu sec varie de 2 voire 3 g/l. Toutefois plusieurs secteurs (zones entourées carte N° 5) possèdent des eaux dont le résidu sec est inférieur à celui enregistré sur l'ensemble du bassin.

Les résultats obtenus à partir des analyses chimiques sont reportés sur le tableau N° 5 et sur le diagramme logarithmique.

On observe que l'augmentation de salinité des eaux correspond à une élévation de la concentration de chaque élément.

De plus, les quantités de Ca^{++} et Mg^{++} varient peu comparées à celles de Na^+ , Cl^- , SO_4^{--} .

En conséquence, la minéralisation de l'eau est due principalement à deux effets

- dissolution des roches évaporitiques chargées en Na^+ et Ca^{++} .
- évaporation de l'eau se traduisant par une augmentation très importante des chlorures et une évolution de la concentration de chaque élément.

Les deux facteurs agissent ensemble.

2.2.2 - Dans le temps -

Depuis 1968, la salinité des eaux de puits a augmenté d'une valeur moyenne de 0,36 g/l (cf. carte N° 6).

- Le résidu sec de 41 % des eaux n'a pas varié ($D \leq 0,5 \text{ g/l}$)
- Le résidu sec de 20 % des eaux a peu augmenté ($0,5 < D \leq 1 \text{ g/l}$)
- Le résidu sec de 20 % des eaux a diminué
- Le résidu sec de 13 % des eaux s'est élevé de 1 à 2 g/l
- Le résidu sec de 5 % des eaux a considérablement augmenté ($D \geq 2 \text{ g/l}$).

Dans ce cas encore, les variations de salinité des eaux ne répond pas à un schéma simple; ces fluctuations sont en effet très variables pour une même zone. Toutefois, les eaux de la nappe située le long de l'Oued Benou-Berreulin possèdent un caractère général et particulier puisque le résidu sec de cette nappe a soit peu varié ($D \leq 0,5 \text{ g/l}$) soit diminué.

2.2.3 - Conclusion -

La qualité chimique des nappes d'underflow est très variable. De plus, elle n'est pas toujours très bonne excepté dans certaines zones privilégiées (cf. carte N° 5).

La salinité de l'eau augmente d'une façon générale d'amont en aval. La minéralisation est principalement due à la dissolution des roches et à l'évaporation (et par conséquent au temps de résidence de l'eau dans les formations aquifères).

Les variations de salinité avec le temps ne suivent pas un modèle simple. Une exception doit être faite pour la nappe située le long de l'Oued Sennar Derroulia dont les eaux se sont déminéralisées en sol depuis 1966.

3 - EXPLOITATION -

3.1 - Exploitation actuelle -

Sur ce bassin versant, 235 puits ont été répertoriés.

L'exploitation actuelle s'établit de la manière suivante :

- 55 % des puits sont exploités par talon (\bar{x} .S moyen = 4,0 g/l)
- 15 % des puits sont abandonnés mais non asséchés (\bar{x} .S moyen = 1,7 g/l)
- 15 % des puits sont exploités par pompe (\bar{x} .S moyen = 4,2 g/l)
- 11 % des puits sont asséchés
- Au total, 23 % des puits sont donc abandonnés.

À partir des puits exploités par talon, un volume d'eau correspondant à un débit fictif continu de 4 l/s est extrait. Ce débit s'établit à 16 l/s pour les puits exploités par auto-pompe.

Le débit fictif continu total est donc de 20 l/s ; le niveau des nappes de l'eau extrait est de 4 g/l environ.

3.2 - Inaccessibilité d'exploitation -

Afin de déterminer ces possibilités, des essais de pompage ont été effectués lors de la réalisation de l'inventaire. De plus, les données obtenues par J.I.L THIEMER en 1960 complètent nos résultats (cf. tableau N° 3 et N° 6a). Ces essais ont eu lieu sur les 4 forages (P1, P2, P3 et P4) de Korf Zouf (cf. carte N° 2) près de l'oued afin de tester les caractéristiques hydrogéologiques des alluvions. La distance entre deux sondages est de 30 m.

Les résultats obtenus dans ces deux cas (1960 et 1976) sont très voisins. En effet, les valeurs de transmissivité obtenues s'établissent dans un groupe de grandeurs comparables :

- en 1960 : $T_{\text{min.}} = 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ et $T_{\text{max.}} = 6,48 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$
- en 1976 : $T_{\text{min.}} = 0,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ et $T_{\text{max.}} = 0,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$

Les données acquises lors de notre campagne de pompage (cf. tableau) appellent quelques commentaires :

- deux populations de transmissivité se distinguent, elles sont centrées sur des valeurs de $T = 2,1 \cdot 10^{-4}$ m²/s et $T = 4,7 \cdot 10^{-3}$ m²/s.
- les transmissivités du premier groupe sont voisines de celles obtenues dans le bassin versant de Mézenc ($T = 3,2 \cdot 10^{-4}$ m²/s).
- le débit spécifique des puits est très variable, les extrêmes obtenus sont : 0,1 l/s/m² et 8,2 l/s/m².
- les données acquises par les assais furent (cf. tableau N° 3-1-2 → D) indiquant quelles sont les débits maximums d'exploitation de chaque puit (pour un robastissement donné).

Ces résultats théoriques ne sont valables que s'il n'y a pas influence d'un puit sur un autre.

La détermination du taux d'exploitation des nappes peut s'obtenir à partir de l'expression, dérivée de la loi de Darcy, :

$$Q = T i L$$

avec Q : débit en m³/s

 T : Transmissivité en m²/s

 i : Gradient hydraulique moyen

 L : Longueur de l'aquifère en m.

Le calcul sera effectué dans la zone pour laquelle les trois nappes d'underflow (G. Goux, G. Bugey-Surrey, G. MESSA) sont proches (cf. carte N° 3-1-1), la longueur de l'aquifère, lors de notre calcul, sera prise égale à la largeur du bassin versant ou en ligne. En effet, il apparaît que dans ce secteur, l'apportement des nappes ne soit pas uniquement limité le long de l'It mais bien aussi naturellement. Les forages trouvés, par toujours situés près des grands cours d'eau renvoient :

- 21 m d'argile, sables et gravier (N° 6973)
- 43 m de galets, gravo-sables, sables et argiles sablonneuses (N° 6973)
- 24 m d'argiles matricielle, sables et galets (N° 7219)
- 57 m de sable argileux-gravier (N° 13346)

Pour les deux valeurs moyennes de la transmissivité, les calculs sont les suivants :

$$R = 2,1 \cdot 10^{-4} , 4 \cdot 10^{-3} , 4 \cdot 10^{-3} , 10^3 = 2,4 \text{ l/s}$$

$$R = 4,7 \cdot 10^{-3} , 4 \cdot 10^{-3} , 4 \cdot 10^{-3} , 10^3 = 77,4 \text{ l/s}$$

Le débit moyen de l'ensemble des nappes d'underflow, donc le taux d'exploitation moyen est alors estimé à 39 l/s.

En ce qui concerne la nappe phréatique, les résultats obtenus à partir des forages prouvent que les réserves de cet aquifère sont faibles. Aucun calcul ne peut être établi. Toutefois, on peut estimer, dans l'état actuel de nos connaissances que cette nappe peut fournir un débit de 20 l/s au maximum.

4 - CONCLUSIONS -

Le sous-sol du bassin versant de l'Oued Smer est parcouru par une nappe phréatique dont les réserves ne sont pas importantes. Cette nappe est peu profonde dans les parties basses du bassin. Là, elle est en relation directe avec des nappes d'underflow situées dans les alluvions d'oued. C'est dans ces zones privilégiées que l'exploitation maximale peut être réalisée. La qualité chimique de l'eau y est très variable. Certaines secteurs (cf. carte N° 5) possèdent des eaux peu chargées. Enfin, ces nappes subissent des rechargeas importantes à partir des eaux de crue. Les zones pour lesquelles ces rechargeas sont les plus importantes ont été déterminées. --

Meknès, le 18. 9.1976

D.R.E : Moustak BENBENI
A.L. MESSALI
A.L. BACHIRI

TABLEAU N° 1

CARACTÉRISTIQUES DES Puits DE L'ISLE DU MAR - MÉDÉSSE (Avril 1976)

N°	NOMS	H (m)	h (m)	Z.D. (m)	t ² (sc)	f (m)	S (m)	REMARQUES
1	Bir El Sejaz	52.40 51.15	1.40 2.04	1.40 21*	1.52	0.70		Exploité dalou-Bon état
2	Bir Nabrouk Bou Cheniba	10.90 14.50	4.30 0.30	2.85 18*50 6.6	2.00	0.15		Exploité dalou-Margolie non exploitée.
2bis	Bir Harboub	25.00	2.00	1.70 20*				Exploité S.O.B.D.E Q 6 l/s 18/j 30/j/2012/6 mois 8/j * * *
3	Bir Hassi Rokba	7.80 11.80	4.40 0.95	4.00 18*50 2.42	1.15	0.50		Exploité dalou-Margolie en mauvais état.
4	Bir Kalifa Bou Odla	4.10 6.70	4.70 2.10	3.10 18*25 2.00	1.70	0.40		Partiellement exploité dalou Bon état.
5	Bir Zemm Ben Yessine	8.00 17.10	12.00 5.70	4.20 21*25 3.58	1.90	0.70		Equipé pompe électrique Qmt 1/s-4h/j pour toute l'an- née.
6	Bir Tafeb B.Yessine	8.50 13.70	7.80 4.70	4.85 20*25 3.42	1.80	0.70		Equipé pompe électrique Qmt 1/s-4h/j - 10 mois
7	Bir Med. B.Yessine	11.00 11.30	8.40 3.50	5.25 19*	2.20	0.70		Equipé pompe électrique Qmt 1/s-4h/j - 12 mois
8	Bir Belgacem Hacouioui	9.00 12.50	6.35 5.10	5.70 19*75 3.36	1.90	0.80		Equipé pompe électrique Qmt 1/s-2h/j-12 mois Bon état.
9	Bir Med. El Moudouci	poesp. 8.20	1	6.27 21*	2.22	0.50		Exploité par pompe - 3 l/s 4h/j - 12 mois.
10	Bir Ouled Zaïd	5.50 7.80	3.20 2.20	3.15 19*50 3.20	1.75	0.40		Partiellement exploité dalou Méponnerie grossière.
11	Bir Dhaou Lechbet	8.00 11.50	6.60 5.95	3.90 19*50 5.06	2.25	0.80		Equipé pompe électrique - 4 l/s-2h/j-10 mois Bon état.
12	Bir Hadj B Abdallah Ben Odla	2.30 6.00	3.35 3.59	2.85 18*75 ~	1.90	0.60		Exploité dalou - Bon état.
13	Bir Ali Harboub	2.80 5.35	0.90 4.00	- 3.66	1 -	1 -		Partiellement asséché-dans cette aire-Margolie en mauvais état Abandonné.
14	Bir Med. Kassah B. Belgacem	4.65 7.70	3.70 4.00	3.20 19*25 4.16	1.35	0.60		Partiellement exploité par dalou-Méponnerie grossière.
15	Bir Sedok B.Meftah Kaïkwi	6.90 8.55	5.70 4.00	4.15 20*75 3.20	1.95	0.80		Exploité par pompe électrique Qmt 1/s-2h/j - 12 mois.
16	Bir Hadj Abdolkrim Maatouri	4.22 5.00	3.60 3.70	3.55 23*	1.10	1.40		Exploité par moto-pompe 2h/j - 12 mois - 3 l/s.
17	Bir Hassen Kaïkwi	5.90 7.60	3.20 3.65	4.65 20*5	1.30	0.70		Abandonné - Mauvais état
18	Bir Hadj Medi Idris	3.95 4.90	2.95 3.95	5.17 19*25 3.50	2.00	1.00		Abandonné
19	Bir Méchir Kaïkwi	- 7.60	- 4.90	- 3.68	1 -	1 -		Oublié

.../...

20	Bir Muster Locomotiv	7.55	6.70	3.25	212	2.10	1.00	Equipé pompe - inutilisé
		110.30	13.95	5.16	1	1	1	
21	Bir Akad Locomotiv	5.80	5.20	3.62	2172	1.40	0.30	Equipé d'un moteur - 4 1/2
		7.45	4.55	3.64				2 1/2 - 10 mls.
22	Bir Habib	1-	1-	1-	1-	1-	1	Gombe
		15.10	4.85	4.76	-	2.10	0.20	
23	Bir Ali Birkilia Locomotiv	4.45	2.25	3.20	20150	2.00	0.35	Abandonné - Australie état
		6.60	3.67	3.06		1	1	
24	Bir Benyamin et Fouche	-	-	-	-	-	-	Gombe
		4.30	5.12	5.90	1	1	1	
25	Bir Med. B.Gombe	1-	1-	1-	1-	2.40	0.20	Gombe
		4.20	6.10	6.05				
26	Bir Santi Ben Ailes	3.25	3.20	5.00	29951	1.20	0.20	Partiellement exploité
		5.10	3.45	6.38				Salon.
27	Bir Mezzeni Lejjeiliz	6.00	4.95	6.40	21425	2.00	0.30	Partiellement exploité
		9.20	3.70	4.10	1	1	1	Salon.
28	Bir Kassim	-	-	-	-	-	-	Gombe
		4.20	6.20	5.96	1	1	1	
29	Bir Aderetben A. Kassim	3.55	5.30	6.00	211	1.30	0.20	Exploité partiellement
		4.30	5.75	6.10				Salon.
30	Bir Aderetben Kassim	3.60	192.90	3.30	21425	-	1 T.8.1	Sur état-pompe - 3 1/2
		5.50	1.00	8.00				20/3 - 10 mls.
31	Bir Pissouri Ben Kassim (1)	-	-	-	-	-	-	Gombe
		4.70	1.20	3.50	-	1.50	1	
32	Bir Pissouri Ben Kassim (2)	2.65	1.40	6.42	20915	1.75	0.30	Fuite en reverse état
		4.30	1.75	3.50	1	1	1	abandonné.
33	Bir Beny Beny	0.30	5.30	2.95	19025	1.50	0.20	Inutilisé - Bon état
		12.20	5.00	6.50				
34	Bir Akad El. Beny	5.50	3.40	6.75	4204	1.10	1.00	Abandonné
		12.30	2.30	5.75				
35	Bir Beny Gombe	6.70	2.25	3.25	19035	2.00	0.30	Inutilisé
		13.10	2.20	6.50	1	1	1	
36	Bir Beny Kassim	7.00	3.10	7.0	19075	1.00	0.30	Sur état - Exploité salon
37	Bir Beny Kassim Lejjeiliz	15.00	4.20	3.30	19075	2.00	1.10	Partiellement exploité
		19.70	3.60	6.20	1	1	1	Salon - Bon état
38	Beny Beny	1.40	1.40	3.80	221	2.10	0.70	Partiellement utilisée dans
		3.40	3.60	6.40	1	1	1	au fond de l'eau.
39	Bir Beny Beny Kassim	4.50	2.30	3.80	1	1	1	Gombe
		14.30	2.30	3.80				
40	Bir Kassim Ben Kassim	3.20	2.30	3.80	20915	1.50	1	Abandonné - mauvais état
		8.30	2.40	3.80				
41	Bir Kassim Ben Kassim	4.60	2.30	3.20	19035	2.00	0.30	Partiellement utilisée
		8.00	2.40	3.80	1	1	1	au fond.
42	Beny Beny Kassim	3.40	1.60	-	-	1.20	0.30	Abandonné - mauvais état
		9.40	3.20	3.80	1	1	1	Bon état mais
43	Bir Beny Beny Kassim El. Beny	8.00	2.30	3.80	21525	2.00	0.30	Abandonné
		14.30	2.30	3.80				

44	Bir El Hadj El Nahili	4.80	5.30	5.35	22125	2.00	0.30	Abandonné
		15.10	11.50	9.82				
45	Puits Municipal	8.15	8.30	-	-	2.00	0.60	Comblé
46	Bir Ali El Gouemmoui	4.55	3.85	4.75	12145	2.10	1.00	Bon état-Equipé pompe 4 1/2- 3h/j - 10 mts.
		5.80	2.75	4.30				
47	Baniet Ajjal Ben Erakac	6.25	3.35	5.10	20150	1.40	0.60	Partiellement utilisé d'alors.
		8.30	1.50	4.92				
48	Baniet Regag	2.70	1.20	4.85	19125	1.75	T.S.	Partiellement utilisé d'alors
		5.30	11.50	6.54				
49	Bir Dhaou Ben Letaief (3)	2.95	3.00	4.60	21175	1.00	T.S.	Mauvais état - Abandonné
		9.80	6.80	4.46				
50	Bir Dhaou Ben Letaief (2)	5.85	8.20	4.25	119475	3.20	T.S.	Bon état - exploité d'alors
		5.95	3.20	3.04				
51	Bir Dhaou Ben Letaief (1)	8.50	6.30	2.65	20175	2.05	0.20	Bon état - Exploité d'alors
		9.80	1.50	4.96				
52	Bir Naceur Polfal	8.10	3.60	6.00	231	2.00	0.50	Bon état-Exploité par pompe 3 1/2-3h/j - 3 mts 2h/j - 9 mts
		9.20	5.20	3.04				
53	Bir Saad Ben Hamed (1)	7.20	3.70	4.43	231	2.00	T.S.	Bon état - Equipé d'une pompe 7 1/2-6h/j - 10 mts
		8.80	3.70	4.44				
53bis	Bir Saad Ben Hamed (2)	3.30	2.00	3.95	190	2.00	0.30	Bon état - Exploité d'alors
54	Bir Hamed	3.10	2.30	4.00	211	2.20	T.S.	Bon état - Exploité d'alors
		5.60	2.25	3.60				
55	Bir Mostab Biltanou	3.40	2.20	4.00	20175	2.20	T.S.	Bon état - Equipé d'alors
	1 B. Bouzra	6.10	1.90	4.60				
56	Bir Hadi Ben Days	2.15	2.40	4.40	19450	2.00	T.S.	Bon état - Equipé d'alors
		5.25	2.30	3.70				
57	Bir Hadi Ali Bedrouah	4.00	3.30	4.35	122150	1.20	T.S.	Exploité par pompe - Bon état 6 1/2 - 1 h/j - 12 mts
		6.30	2.30	4.70				
58	Bir Rabeyek Schatz	4.00	4.90	4.65	231	1.60	T.S.	Bon état - Equipé moteur Du/j - 10 mts - 3 1/2.
		7.20	7.00	4.26				
59	Bir Abdell Bihadj Kasseur	4.90	2.60	4.65	194	0.20	2.00	Bon état - Exploité d'alors
		7.20	2.50	3.64				
60	Bir Hamed Chabane	4.30	2.40	3.57	201	2.20	0.10	Partiellement exploité d'alors Bon état.
		7.30	2.00	3.44				
61	Bir Hadi Jantil	3.60	1.40	3.15	11150	1.20	T.S.	Partiellement exploité d'alors Mauvais état-Méconvertisse grossière,
		5.60	1.40	3.26				
62	Bir Hesnir Ben	2.00	3.50	4.75	201	1.50	T.S.	Bon état - Exploité par pompe 2 1/2 - 4h/j - 10 mts
		3.20	1.90	3.30				
63	Bir Ayou Ben Belay	9.40	2.00	5.00	11950	1.90	1.20	Bon état - Bas mts - Exploité d'alors.
		11.50	1.45	3.06				
64	Bir Hadi Ayou Kessab	7.30	1.20	-	-	2.00	0.30	Mauvais état - Abandonné Bas très mts.
		8.90	0.50	3.44				
65	Bir Ayou El Ghazal	3.30	5.00	3.35	231	2.00	0.40	Bon état-Exploité d'alors
		5.80	4.50	2.22				

66	Bir Hadj Amar Meridh	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Combis
67	Bir Dhaou Bou Daya	5.30	8.00	3.35	20*50	2.20	0.70		Bon état - Exploité par dalou
		7.70	3.50						
68	Bir Mohamed El Chazel	5.40	5.00	2.80	21*55	2.20	0.20		Bon état - Equipé dalou
		9.30	2.20	2.90					
69	Bir Meftah El Chazel	7.10	3.50	4.92	23*	2.00	0.40		Bon état - équipé dalou
		10.50	2.00	2.94					
69bis	Fuite sans nom	4.70	3.00	2.45	21*	2.00	T.N.		Mauvais état-Partiellement équipé dalou.
70	Bir Ali Chidiri	8.90	7.25	5.10	22*	2.20	2.20		Bon état-Exploité par pompe 4 l/s - 2h/j - 10 mois.
		11.80	4.65	3.68					
71	Bir Bamed B'Amar	6.70	6.00	2.82	20*25	2.20	T.N.		Bon état-Equipé dalou-Bien- tôt équipé moto-pompe électri- que.
		11.35	3.40	2.68					
72	Bir Med. Kraïen et Rédi Mansour	6.10	5.00	3.60	19*50	2.20	T.N.		Etat moyen - Maçonnerie gro- sière-Partiellement exploité dalou.
		10.10	2.60	2.44					
73	Bir Hadj Salem B. Mousaoud	4.10	7.70	3.00	21*25	1.50	1.20		Bon état - Exploité par pom- pe - 3 l/s-2h/j - 12 mois
		10.30	4.20	3.46					
74	Bir Hadj Maceur B. Abdallah Ghodini	5.10	6.80	2.45	21*	1.80	1.20		Bon état - Equipé d'une pompe 3 l/s - 2h/j - 10 mois
		9.75	4.00	2.22					
75	Bir Amor B'Ali B.Sola	6.90	5.25	3.42	20*	2.00	0.30		Bon état - Equipé dalou
		12.10	1.95	2.66					
76	Bir Sadok B'Said B. Mousa	7.20	5.20	2.80	22*25	2.00	T.N.		Bon état - Equipé d'une pom- pe - 4 l/s 4h/j - 10 mois
		11.10	2.20	2.40					
77	Bir Zafed Lamari	6.40	6.60	3.75	20*	1.80	T.N.		Bon état - Equipé d'une pom- pe 3 l/s-4h/j - 10 mois
		11.50	3.40	3.00					
78	Bir Dhaou Manoui	7.10	8.80	3.70	19*	3.20	0.20		Bon état - Abandonné - eau très sale
		13.10	4.60	3.52					
79	Bir Kouni et Jilani Bidef	6.70	6.10	3.25	18*50	2.20	0.30		Bon état - Equipé dalou
		13.60	2.90	2.70					
80	Bir Med. B'Dhaou	13.40	6.30	1.70	19*	2.00	0.50		Bon état - Partiellement exploité dalou.
		18.90	2.95	1.94					
81	Bir M'Hamad Manoui	11.30	6.40	3.30	18*50	2.60	1.20		Bon état - Equipé dalou
		18.20	2.83	2.22					
82	Bir Jilani Gououdi	3.70	6.90	7.0	19*75	2	0.2		Bon état - Maçonnerie gro- sière-Partiellement exploité dalou.
		9.40	4.50	6.92					
83	Bir M'Hamad Djelliti	2.80	2.00	6.55	21*	2.50	0.10		Bon état - Partiellement exploité dalou.
		8.25	4.72	5.46					
84	Bir Med. B'Hadj Mansour	4.00	6.10	7.30	19*	2.20	0.20		Mauvais état - Partiellement exploité dalou.
		8.20	2.65	8.20					
85	Bir Hadj Mansour	5.70	7.20	2.30	20*	1.00	1.00		Bon état - Partiellement exploité dalou.
		11.80	0.70						

.../...

106	Bir El Hadj Kraïd (1)	110.70; 4.80; 2.95; 194251	3.00; 0.10	Bon état - Equipé dalou
		-13.80; 9.30; 3.14		
107	Bir El Hadj Kraïd (2)	7.10; 3.00; 4.00; 204	2.50; T.S.	Bon état - Pas de margelle Equipé dalou.
		11.1; 0.50; 6.10		
108	Bir El Hadj Kraïd (3)	7.60; 7.00; 4.00; 210	2.50; 0.70	Bon état-Equipé dalou-(ancien- nement exploité par pompe)
		11.10; 0.50; 5.64		
109	Bir Aït Mazzoumi Aïnai	5.80; 1.30; 3.90; 194	2.00; T.S.	Maconnerie grossière dans le trou - Exploité dalou.
110	Bir Ali B.Salih B. Bennoud	- 8.20; 0.95; 4.62	-	Comblé - Maçonnerie grossier
111	Bir Med. El Abdallah B.Salih	15.80; 1.70; 5.25; 1945	2.50; 0.10	Bon état-Maconnerie grossière Exploité dalou.
		8.90; 1.30; 3.66		
112	Bir Med. B.Zhed B.Salih	5.10; 0.20; 5.00; 184	3.00; T.S.	Abandonné - Trou non cimenté
		0.70; 0.60; 2.86		
113	Bir Benni B.Mabrouk	- 8.10; 0.80; 3.54	-	Comblé - Margelle maçonnerie grossière.
114	Bir Haji Ben Shifta	7.30; 3.50; 4.15; 184	3.50; T.S.	Bon état-Maconnerie grossière Partiellement exploité dalou.
		10.50; 3.40; 3.54		
115	Bir Babrook Ben Bennoud	5.80; 4.50; 5.90; 20475	2.00; 0.10	Bon état - Equipé dalou.
		11.70; 1.20; 6.10		
116	Bir Med. B.Amm (1)	10.40; 3.50; 3.50; 21450	3.00; T.S.	Bon état-Trou non maçonné Equipé d'une pompe - 2 1/2 - 2h/j - 10 mois.
		14.70; 1.10; 4.00		
117	Bir Med. B.Amm (2)	10.00; 1.00; -	3.0; T.S.	Bon état-Maconnerie grossier - Inutilisé - Béton très sale
		13.40; 0.40; 6.91		
118	Bir Med. B.Khalifa	11.10; 0.80; -	2.20; T.S.	Puits détruit - Béton très sale (jaune)-abandonné.
		14.20; 0.60; 3.70		
119	Bir Souidet Profits	4.20; 1.91; 3.40; 204	2.50; T.S.	Margelle-Maconnerie grossière Trou non maçonné-abandonné.
		9.00; 1.30; 4.82		
120	Bir Sadok Ben Yassine (1)	4.05; 2.25; 3.55; 20425	2.50; 0.10	Bon état-Maconnerie grossière Partiellement exploité dalou.
		7.00; 2.30; 4.04		
121	Bir Sadok Ben Yassine (2)	5.85; 1.80; 3.20; 19425	1.60; T.S.	Bon état-Maconnerie grossière Partiellement exploité dalou
		9.60; 3.30; 3.86		
122	Bir Saffa B.Doss	6.70; 2.30; 3.55; 194	3.0; T.S.	Maconnerie grossière-Trou non al- lanté-Partiellement exploité dalou.
		9.20; 1.90		
123	Bir Saffa Dibane (1)	- 1. - 1. -	1. - 1. -	Comblé - Margelle en bon état.
		7.70; 1.40; 5.5		
124	Bir Saffa Dibane (2) Dibane	5.80; 0.30; -	-	Abandonné - Comblé
		7.00; 1.65; 4.46	2.40	
125	Bir Saffa Dibane Dibane	6.10; 4.90; 3.67; 19450	2.00; T.S.	Bon état-Maconnerie grossière Inutilisé.
		11.10; 9.45; 4.14		
126	Bir Med. Benah	5.90; 1.20; -	2.00; T.S.	Maconnerie grossière - Béton très sale - Abandonné
		6.30; 1.20; 4.56		
127	Bir Saffa S. Amor B. Dibane	14.70; 8.80; 3.30; 224	2.00; T.S.	Bon état-Equipé de 290
		8.90; 0.50; 4.08		

.../...

128	Bir Goudier B;Amor B. Hamida (1)	-	-	-	-	-	-	-	Comb16
		10.60	0.30	3.00	-	2.90			
129	Bir Goudier B;Amor B. Hamida (2)	-	-	-	-	-	-	-	Comb16
		10.60	0.50	4.20	-	1.60			
130	Bir Mebrouk B;Med. Touiret	12.10	1.00	3.35	238	2.50	T.N.	Bon état-Méconnerie grossière Equipé pompe 3 l/s-4h/j-10m	
		14.65	1.00	3.70	-				
131	Bir Ahmed Xarees	-	-	-	-	-	T.N.	Pas de margelle-Partiellement comblé-Eau très sale.	
		14.40	1.30	4.98	-	2.50			
132	Bir Amor B;Messaoud Touiret	4.80	2.80	5.46	-	2.00	T.N.	Comb16	
		-	-	-	-	-			
133	Bir Kalifa Gouarsani (1)	-	-	-	-	-	-	Comb16	
		5.50	1.10	-	-	1.50	T.N.		
134	Bir Kalifa Gouarsani (2)	14.10	2.60	7.82	20875	3.0	T.N.	Bon état - Equipé dalou	
		5.50	0.70	5.6	-				
135	Bir Mebrouk B. Ahmed	-	-	-	-	-	-	Comb16	
		5.70	0.70	5.76	-	1.57	T.N.		
136	Bir Amour B;Deyen	-	-	-	-	-	-	Comb16	
		5.00	1.90	16.40	-	1.70	T.N.		
137	Bir Med. B;Helnal (1)	12.70	0.80	4.20	208	2.5	1.0	Bon état - Exploité dalou	
		13.40	1.80	4.08	-				
138	Bir Hadj Abdallah Ben Helal	12.05	1.05	3.82	208	2.20	T.N.	Bon état - Equipé dalou	
		14.60	0.90	4.24	-				
139	Bir Hassi Djelidi	12.10	7.60	6.30	21825	3.0	0.10	Bon état-Equipé pompe 4 l/s- 20.10 1.10 4.20 - 3h/j - 10 mois point coté sur le puits alt.66,866m	
		11.60	4.00	5.17	19850	2.50	0.20		
140	Bir B;Modhlia	15.60	1.00	4.82	-			Bon état-Partiellement ex- ploité dalou	
		-	-	-	-	-			
141	Bir Hadj Ali B; Dhaou Elach	12.20	4.00	5.00	188	2.80	0.10	Bon état - Equipé dalou	
		16.70	1.40	4.84	-				
142	Bir Med.B;Saloum Dhaou	14.40	2.20	5.00	17850	2.50	T.N.	Bon état - Partiellement exploité dalou	
		16.40	0.70	1.28	-				
143	Bir Hassi Bou Jlida	7.40	6.10	6.75	188	2.20	0.80	Bon état - Exploité par pompe 4 l/s - 3h/j - 10 mois	
		14.40	2.55	5.38	-				
144	Bir Kalifa B;Aoun	13.60	2.40	5.95	17875	2.20	T.N.	Margelle en mauvais état Partiellement exploité dalou	
		-	-	-	-	-			
145	Hassi Amor (1)	10.00	4.60	3.05	21825	1.80	1.0	Bon état - Exploité dalou	
		16.30	1.60	4.20	-				
146	Hassi Amor (2)	-	-	-	-	-	-	Comb16 en 1976	
		10.30	1.00	3.60	-	2.05			
147	Hoc. Hafes	-	-	-	-	-	-	Comb16 en 1976	
		9.30	0.65	3.26	-				
148	Bir El Amerja	5.40	2.20	2.05	1985	1.40	0.80	Bon état-Exploité dalou dans l'Oued.	
		8.90	2.00	2.16	-				
149	Bir Abdallah Arjour	9.00	3.00	-	-	2.00	T.N.	Bon état-Abandonné -- Eau très sale.	
		-	-	-	-	-			
150	Bir Ahmed B;Amor B. Jlida	-	-	-	-	-	-	Comb16	
		14.50	0.80	4.44	-	1.95	0.15		

151	Bir Mansour B.Jlida	1 7.20; 0.60; -	-	-	-	-	1 Abandonné-Partiellement comblé
152	Bir Ali Bouakaz El Ghoul	1 2.40; 0.05; 1.05; 18450; 1.80; 0.50;	1 Bon état-Partiellement ex- ploité-Margelle simple d'au- tre fond.	1 4.80; 3.20; 1.86	-	-	
153	Bir Kalifa B.Iali B.Abid	1 8.20; 1.60; 6.70; 18450; 1.70; 2.5;	1 Marguerie granitico-silice 11.20; 1.55; 6.30	-	-	-	1 dalle mais abandonné.
154	Bir Aoua B.Ibdallah Bou Jlida	1 6.30; 5.20; 5.70; 18425; 2.20; 2.5;	1 Marguerie granitico-Partiel- lement exploité dalle.	1 9.20; 2.80; 5.10	-	-	
155	Bir Ali B.Ibdelatif	1 5.80; 1.50; 5.30; 18450; 2.00; 2.5;	1 Marguerie granitico-Partiel- lement exploité dalle.	1 8.10; 0.80; 5.04	-	-	
156	Bir Radj Ali Blahoud	1 -	-	-	-	-	1 Comblé - abandonné
157	Bir Salah B.Idrarif	1 9.45; 1.40; 5.70	-	1 1.50; 2.5;	-	-	1 Comblé - abandonné
<u>Prise d'échantillons pour la mesure des dalles</u>							
322	Bir Dahou B.Ichrigi	1 3.50; 4.00; 5.13; 1945	-	1 1.50; 0.40	-	-	1 Soumille crétacéo-exploité dalle - Bon état
323	Banjet El Kheir	1 13.40; 4.10; 4.10; 200	-	1 1.20; 0.50	-	-	1 Partiellement exploité dalle 1 Bon état
324	Banjet El Eddi B.Ibed.	1 10.40; 3.10; 5.50; 1945	-	1 2.50; 0.20	-	-	1 Marguerie érosionnée-dalle moyen-
325	Inconnu	1 2.55; 1.00; 5.50; 200	-	1 1.00; 0.20	-	-	1 Soumille état - abandonné
326	Inconnu	1 -	1 3.00; 0.00	-	-	-	1 Piste en construction-murale granitique avec éléments dé- tritiques très conservés.
327	Bir Radj Medi	1 3.50; 5.70; 3.25; 200	-	1 1.50; 0.10	-	-	1 Bon état-exploité dalle
328	Bir N'Kesset Djellidja	1 5.40; 1.40; 6.45; 19475	-	1 2.20; 2.5;	-	-	1 Soumille état-dalle moyen après les crues de 1976-Partiellement exploité dalle.
329	Bir Hassouni B.Gamoudi	1 13.70; 16.00; 5.30; 21450	-	1 3.50; 0.30	-	-	1 Bon état-exploité dalle moyen 4 t/s - 20/3 - 10 mètres
330	Bir Ali Abassi	1 6.60; 4.20; 3.95; 19475	-	1 1.20; 0.70	-	-	1 Margelle simple-dalle état - Partiellement exploité dalle
331	Bir Dalgous B.Mabrouk B. Sghir	1 10.35; 1.00; 3.60; 2145	-	1 3.00; 0.20	-	-	1 Soumille état - Bon état Marguerie granitique.
332	Bir Sghir	1 9.30; 1.40; -	-	1 3.00; 2.5;	-	-	1 Soumille état - abandonné Bon état dalle.
333	Bir Ali Blamor	1 6.50; 0.70; 2.15; 21450	-	1 2.20; 0.10	-	-	1 Bon état - Soumis dalle - Trous très nombreux(murales- générales + végétales)
334	Bir Med. Med.Bilal	1 5.10; 0.20; -	-	1 3.00; 0.10	-	-	1 Margelle en bon état-forme pas assez bien celle dalle
335	Bir Ali Amour	1 7.60; 1.00; -	-	1 2.10; 2.5;	-	-	1 Margelle assez bonne granitique Etat moyen-bon très belle
336	Inconnu	1 6.50; 1.10; 3.65; 21450	-	1 3.00; 2.5;	-	-	1 Soumille granitique Partiellement exploité dalle

327	Bar Ali Amrou	115.201	1.401	3.401204751	2.201	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- ment - Trou non cimenté- platé partiellement délavé
328	Bar Tahar Réni Yassa	115.851	2.751	2.80120.425	1.501	0.101	1	Partiellement détruit - Abandonné.
329	Bar Djeou D.Benmouad	114.201	1.001	4.101204751	2.001	0.101	1	Bon état - Equipé d'un pompe 2 1/2-3h/j - 10 mois
330	Bar Beni Dherchik Goudja	115.851	1.651	3.751234501	2.51	T.E.	1	Bon état - Equipé d'une pom- pe 2 1/2-3h/j - 10 mois
331	Income	12.201	0.401	1.20120.501	1.501	T.E.	1	Bon état-Abandonné(margelle) Partiellement concél.
332	Bar Ameur Amrou	111.501	3.501	4.751224251	1.801	0.101	1	Bon état-Equipé de pompe 2 1/2-3h/j-10 mois
333	Bar Med. Amrou	112.201	4.401	3.301198501	2.501	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- ment-Partiellement exploité dalon.
334	Bar Beni Smaïd	115.701	1.301	4.201214501	2.001	0.801	1	Bon état - Equipé dalon
335	Bar Beni Ben Amrou (2)	13.001	0.201	4.601184	1	2.501	0.201	Bon état de la margelle - Conclé en parlo-Béquenné gros- sièvement-Peu exploité dalon
336	Bar Ali Beni Bélaïd	13.101	1.201	4.45120	1	2.501	0.101	Bon état-Béquenné grossière- Partiellement exploité dalon
337	Bar Beni Bélaïd	13.601	3.401	4.201224251	3.01	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- Equipé d'une pompe - 4 1/2- 3h/j - 10 mois.
338	Bar Beni Bélaïd Bélaïd	14.801	0.201	4.35120850	3.01	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- Partiellement exploité dalon Bon état.
339	Bar Beni-Bélaïd Bélaïd Bélaïd	16.201	-	3.012220	1	2.001	T.E.	Bon état - Exploité dalon
340	Bar Matmuk Bélaïd Abouel	17.901	1.501	3.75123450	2.801	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- Equipé d'une pompe - 4 1/2- 3h/j - 10 mois.
341	Bar Beni Bélaïd	119.901	0.701	4.20123.420	3.001	0.201	1	Bon état - Equipé d'une pom- pe (en réparation).
342	Bar Beni Bélaïd Bélaïd	17.101	0.601	4.80119850	2.001	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- Pou exploité par dalon.
343	Bar Beni Amrou	113.001	6.501	7.61214501	2.001	T.E.	1	Bon état-Equipé dalon
344	Bar Beni Ben Amrou	114.301	1.801	7.61211	1	2.501	1.301	Bon état - Equipé dalon
345	Bar Ali Bélaïd Bélaïd	16.401	1.101	6.051209	1	2.001	T.E.	Béquille en bon état - Pus- tuellement exploité dalon
346	Bar Beni Bélaïd Bélaïd	16.501	4.051	6.301204501	2.001	T.E.	1	Bon état-Béquenné grossière- Py - Exploité dalon.
347	Bar Beni Bélaïd Bélaïd	16.501	5.601	7.45120450	2.201	T.E.	1	Bon état - Equipé dalon
348	Bar Beni Bélaïd Bélaïd (1)	16.501	3.001	5.051209	1.501	T.E.	1	Bon état abandonné
349	Bar Beni Bélaïd Bélaïd (2)	16.501	4.051	5.95120450	2.001	T.E.	1	Bon état-Equipé dalon Abandonné.

360	1	Inconnu	1	1,11	0,201	7,151200	1	2,501	7,3,1	Mauvais état-Partiellement comblé - abandonné.
361	1	Inconnu	1	1	1	1	1	1	1	Bon état - Peu exploité dalou.
362	1	Inconnu	1	1	1	1	1	1	1	Comblé
363	1	Bir Hadj Mansour Ben Jedda.	1	2,90	1,60	0,25,1845	1	1,00	0,60	Partiellement rayonné - Peu exploité dalou.
364	1	Non inconnu	1	10,60	2,10	4,10,20425	1	2,50	0,10	Bon état - Equipé dalou - Partiellement exploité.
365	1	Bir Hadj Sidiene Abdelkader	1	11,85	2,40	-	1	1,90	0,20	Mauvais état-Abandonné - Bou très sale.
366	1	Rasst Dahou Haddad	1	13,95	4,85	1,95,22425	1	0,50	0,10	Mergelle simple peu rayonnée Partiellement exploité dalou du fond de l'Oued.
367	1	Bir Ali Ben Bouzat	1	19,80	1,70	2,201214	1	1,20	0,20	Bon état - Mergelle simple Partiellement exploité dalou
368	1	Bir Amr BiTahr	1	17,10	2,30	1,80,212	1	0,80	0,80	Bon état-du fond de l'Oued Mergelle simple Partiellement exploité dalou.
369	1	Bir Ouled Ahmed	1	17,60	2,80	2,50,20425	1	1,50	0,60	Bon état-du fond de l'Oued - Mergelle simple-Partiellement exploité dalou.
370	1	Bir Hadj Ahmed Ben Hamida	1	17,20	2,30	2,35,214	1	0,65	0,40	Partiellement détruit - dans l'Oued-Mergelle simple
371	1	Bir Hadj Pbenir	1	17,40	14,00	3,15,20450	1	2,10	0,30	Mauvais état-Equipé dalou
372	1	Bir Ould Ballal	1	12,65	5,70	5,35,214	1	0,70	0,10	Mergelle simple-Peu rayonné Exploité dalou.
373	1	Rasst Difallah	1	6,80	9,70	3,85,1945	1	2,0	0,60	Bon état-Mergelle simple - Partiellement exploité dalou
374	1	Bir Zagmeh	1	125,20	2,00	2,15,1945	1	2,0	0,60	Bon état-Mergelle simple Partiellement exploité dalou
375	1	Bir Hadj Mohamed Abdelkader	1	4,25	7,95	5,05,18475	1	2,10	0,10	Abandonné - Etat moyen du fond de l'Oued.
376	1	Bir Guettat (1)	1	3,50	3,70	6,10,16450	1	2,20	3,8,	Mauvais état - Abandonné
377	1	Prodj Guettat	1	7,20	6,80	4,05,1645	1	2,20	0,20	Partiellement utilisé dalou Etat moyen.
378	1	Bir Guettat (2)	1	5,20	5,00	4,10,16425	1	2,00	0,20	Partiellement utilisé dalou Etat moyen
379	1	Bir Guettat (3)	1	4,40	1,40	4,00,17475	1	2,20	3,8,	Mauvais état - Abandonné
380	1	Bir El Aïn Guettat	1	5,00	2,40	5,40,15,25	1	2,20	1,10	Bon état - Inutilisé
381	1	Bir Hadj Mahrouk	1	5,40	6,10	4,37,165	1	1,80	0,50	Bon état - Partiellement utilisé dalou.
382	1	Bir Aherd Chelbi	1	6,15	5,45	4,10,17425	1	1,80	0,30	Bon état-Partiellement exploité dalou.
383	1	Rasst Bouzair	1	10,60	8,25	3,75,16425	1	1,80	0,30	Bon état - Partiellement exploité dalou.

360	Inconnu	1 F. 1.4	0.20	7.15	1208	1 2.50	T.N.	Mauvais état-Partiellement comblé - abandonné.
361	Inconnu	1 14.80	1.80	3.80	19875	3.0	0.10	Bon état - Peu exploité dalou
362	Inconnu	1	1	1	1	1	1	Comblé
363	Bir Hadj Mansoud Bou Jlida.	1 2.90	1.60	8.25	1885	1.80	0.60	Partiellement maçoné - Peu exploité dalou
364	Non inconnu	1 10.60	2.10	4.10	20825	2.50	0.10	Bon état - Equipé dalou - Partiellement exploité.
365	Bir Ned.B.Anor Abdiellag	1 11.85	2.40	-	1-	1.90	0.20	Mauvais état-abandonné - Eau très sale.
366	Kassi Dehou Radhad	1 13.95	4.85	1.95	22825	0.80	0.10	Margelle simple peu maçonée Partiellement exploité dalou
		1 10.70	1.00	2.54				au fond de l'Oued.
367	Bir Ali Bou Sounet	1 19.80	1.70	2.20	218	1 1.20	0.20	Bon état - Margelle simple Partiellement exploité dalou
		1 19.60	0.50	2.94				
368	Bir Amr B.Tadr	1 17.40	2.30	1.80	218	1 0.80	0.60	Bon état-au fond de l'Oued Margelle simple Partiellement exploité dalou.
		1 20.20	0.40	2.70				
369	Bir Ouled Ahmed	1 17.60	2.80	2.50	20825	1.50	0.60	Bon état-au fond de l'Oued - Margelle simple-Partiellement exploité dalou.
		1 19.50	0.35	2.38				
370	Bir Hadj Ahmed Ben Hanida	1 17.20	2.30	2.35	218	1 0.65	0.40	Partiellement détérioré - dans l'Oued-Margelle simple
		1	1	1	1	1	1	
371	Bir Hadj Béchir	1 17.40	14.08	3.15	120850	2.0	0.30	Mauvais état-Equipé dalou
		1 20.40	4.80	2.71				
372	Bir Saïd Hallal	1 12.65	5.70	5.35	218	1 0.70	0.10	Margelle simple-Peu maçoné Exploité dalou.
		1 18.40	0.80	4.30				
373	Kassi Dhifallah	1 6.80	9.70	3.85	1985	1 2.0	0.60	Bon état-Margelle simple - Partiellement exploité dalou
		1 16.50	2.10					
374	Bir Zagroba	1 25.20	2.00	2.15	1985	1 2.0	0.60	Bon état-Margelle simple Partiellement exploité dalou
		1	1	1	1	1	1	
375	Bir Ned.N.M'Hamed Abdiellag	1 4.25	7.95	5.85	18875	2.0	0.10	Abandonné - Etat moyen au fond de l'Oued.
		1 4.50	5.10	5.36				
376	Bir Qusattat (1)	1 3.50	3.70	6.10	16850	2.20	T.N.	Mauvais état - Abandonné
		1	1	1	1	1	1	
377	Prodj Qusattat	1 7.20	6.80	4.05	1885	2.20	0.20	Partiellement utilisé dalou Etat moyen.
		1 7.50	2.90	7.80				
378	Bir Qusattat (2)	1 5.20	5.80	4.10	10825	2.00	0.20	Partiellement utilisé dalou Etat moyen
		1	1	1	1	1	1	
379	Bir Qusattat (3)	1 4.40	15.40	4.82	17875	2.20	T.N.	Mauvais état - Abandonné
		1	1	1	1	1	1	
380	Bir Kilani Qusattat	1 5.00	2.40	5.40	15825	2.20	1.10	Bon état - Inutilisé
		1	1	1	1	1	1	
381	Bir Hadj Makrouk	1 5.40	5.10	4.37	188	1.80	0.50	Bon état - Partiellement Utilisé dalou.
		1	1	1	1	1	1	
382	Bir Ahmed Chelbi	1 6.15	5.45	4.10	17825	1.80	0.30	Bon état-Partiellement exploité dalou.
		1	1	1	1	1	1	
383	Saniet Bouenif	1 10.80	6.25	3.75	18825	1.80	0.30	Bon état - Partiellement exploité dalou.
		1	1	1	1	1	1	

304	Puits Ressain	6.50	7.20	5.10	204	0.00	0.50	Bon état-exploité dans
305	Bir Djeballah (1)	8.60	6.40	3.80	16875	2.00	0.10	Bon état - Partiellement exploité dans.
306	Bir Sedok Djeballah(2)	12.75	10.00	3.60	218	1.60	0.40	Bon état - Partiellement exploité dans.
307	Bir Med.Bilassine	16.35	5.00	-	1-	2.40	0.50	Abandonné - Bon eau
308	Bir El Gocil	10.47	5.60	2.25	234	1.10	0.70	Bon état - Exploité dans
309	Bir Seid	12.00	3.70	2.35	244	1.30	1.10	Bon état - dans l'eau Partiellement exploité dans
69 ^R	Bir Lahmour (1)	18.45	21.60	1.15	21475	2.50	0.80	Bon état - Abandonné 26.77 3.70 0.50
70 ^R	Bir Lahmour (2)	18.30	17.10	1.45	20450	2.50	0.90	Bon état - Abandonné 25.87 4.55 0.52
71 ^R	Bir Lahmour (3)	21.60	5.98	1.75	22425	1.50	0.60	Abandonné - Exploité à sec 26.22 4.18 0.50

ABRÉGÉ

H = Profondeur de l'eau

h = Hauteur d'eau dans le puits

RJ = Résidu sec

t° = Température de l'eau lors du prélèvement

d = Diamètre du puits

n = Hauteur de la margelle en son point le plus bas = lieu de mesure de t°

TN = Terrain naturel

Tous les nombres sont reportés sur la margelle de chaque puits.

ADRESSES GÉOLOGIQUES PAR PROPRIÉTÉS HYDROGÉOLOGIQUES PAR LES PÉRAGES
MARQUES SUR LE BASISSEMENT VOLANT DE L'ONZEÉME CYCLE - HÉMISPHÈRE

PERAGE N° 2

LIGNE - MARCHE 1

- de 0 à 10 m = alluvions fluviales (graviers)
10 à 37 m = calcaire argilo-siliceux

LIGNE - MARCHE 2

- de 0 à 1 m = grès
1 à 2 m = grès et graviers
2 à 8 m = calcaire et graviers
8 à 15 m = calcaire
15 à 20 m = grès + calcaires + sable

LIGNE - MARCHE 11

- de 0 à 2,0 m = terre
2 à 20 m = calcaire
20 à 76 m = grès

LIGNE - MARCHE 12

- de 0 à 1 m = calcaire-siliceux
1 à 6 m = tuft
6 à 58 m = grès

LIGNE - MARCHE 13 (CONTINUATION)

- de 0 à 5,50 m = calcaire
5,50 à 20,50 m = calcaire très dur et geloté
20,50 à 27,50 m = grès
27,50 à 31,00 m = marne

LIGNE - MARCHE 14 (CONTINUATION)

- de 0 à 6,50 m = geloté et tuft
6,50 à 21,50 m = tuft et geloté
21,50 à 31,50 m = marne
31,50 à 52,50 m = grès

LIGNE - MARCHE 15 (CONTINUATION)

- de 0 à 6 m = geloté
7 à 16 m = marne et graviers
17 à 29 m = argile
29 à 39 m = grès et calcaires

.../...

601A - HÉCOURI SÉRIES

de 0	à 5 m	= argile calcaire
5	à 10 m	= graviers = galets
10	à 14 m	= argile sablonneuse et galets
14	à 20 m	= galets
20	à 23 m	= argiles
23	à 43 m	= galets et sables

3212 - BARGE D'ALMAS

de 0	à 3 m	= croûte calcaire
3	à 10 m	= argiles sablonneuses
10	à 11 m	= galets
11	à 24 m	= argiles sablonneuses
24	à 27 m	= sable
27	à 74 m	= sable argileux

51 - FORAGE DE MARDININE

de 0	à 3 m	= terre
3	à 11 m	= conglomérat
11	à 23,6 m	= argiles gravilloneuses

5221 - OGAD EL KHIL

de 0	à 8,50 m	= galets
	8,50 à 20,00 m	= calcaires

TABLE 5

$\frac{D}{\rho}$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \rightarrow D$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$
1 6 1	6.5	1 3.1	1 3.06	1 0.6	1 $0.9 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 4.20 \text{ g/l}$		
1 53 1	14.2	1 3.1	1 2.50	1 1.6	1 $3.2 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 4.20 \text{ g/l}$		
1 76 1	9.8	1 3.1	1 3.34	1 0.9	1 $1.8 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 2.60 \text{ g/l}$		
1 100 1	2.1	1 7.0	1 1.32	1 5.3	1 $1.2 \cdot 10^{-3}$	1 $3.5 \times 2.95 \text{ g/l}$		
1 135 1	4.1	1 1.6	1 4.11	1 0.6	1 $1.8 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 5.70 \text{ g/l}$		
1 325 1	15.4	1 3.2	1 6.60	1 0.5	1 $1.2 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 4.50 \text{ g/l}$		
1 392 1	10.1	1 2.5	1 2.29	1 0.20	1 $1.6 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 3.75 \text{ g/l}$		
1 66 1	6.50	1 6.0	1 0.72	1 0.2	1 $6.7 \cdot 10^{-3}$	1 $3.5 \times 3.90 \text{ g/l}$		
1 255 1	6.5	1 0.45	1 3.53	1 0.1	1 $6.3 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 6.50 \text{ g/l}$		
1 36 1	3.0	1 3.9	1 0.89	1 7.1	1 $2.9 \cdot 10^{-3}$	1 $3.5 \times 4.35 \text{ g/l}$		
1 262 1	3.5	1 0.60	1 0.95	1 0.7	1 $0.4 \cdot 10^{-4}$	1 $3.5 \times 4.90 \text{ g/l}$		
1 1	1	1	1	1	1	1		

ESTIMATED DSD DENSITIES IN PULP AND PAPERSTOCK FOR 1978 FOR J.I. SWEDISH

TABLE 6

LAYER	Estimated $\frac{D}{\rho} \times 10^3$	Estimated $\frac{D}{\rho} \times 10^3$	$\frac{D}{\rho} \times 10^3$ (corr. source)
1 Paper 1	1 $9.1 \times 7.95 \cdot 10^{-4}$	1 $2.75 \cdot 10^{-4}$	
1 Paper 2	1 $3.6 \times 7.11 \cdot 10^{-4}$	1 $2.4 \cdot 10^{-4}$	
1	1 $3.7 \times 4.7 \cdot 10^{-3}$		1 $0.65 \cdot 10^{-3}$
1	1 $3.6 \times 4.3 \cdot 10^{-3}$		1 $0.29 \cdot 10^{-4}$
1 Paper 3	1 $7.3 \times 6.2 \cdot 10^{-4}$	1 $4.7 \cdot 10^{-4}$	
1	1 $3.7 \cdot 10^{-3}$		
1	1 $1.9 \cdot 10^{-3}$		
1	1 $3.7 \times 3.7 \cdot 10^{-3}$		1 $1.7 \cdot 10^{-4}$
1	1 $3.7 \times 3.3 \cdot 10^{-3}$		1 $0.21 \cdot 10^{-4}$


VARIATION DU NIVEAU PÉZOMETRIQUE DEPUIS 1973

TABLEAU N° 4

	84-85	85-1	85-3	85-91
1 Octobre 73	12,65	53,26	11,20	7,70
1 Janvier 74	12,96	54,35	11,09	7,72
1 Février 74	13,04	54,56	11,17	7,76
1 Mars 74	13,02	51,62	11,12	7,76
1 Avril 74	13,12	52,30	11,20	7,77
1 Mai 74	13,12	52,24	11,22	7,81
1 Juin 74	13,09	52,35	11,30	7,73
1 Octobre 74	12,90	52,50	11,10	7,30
1 Novembre 74	13,00	52,50	11,00	8,00
1 Décembre 74	12,85	52,50	10,75	7,80
1 Mars 75	12,60	52,50	10,65	7,60
1 Octobre 75	11,40	52,50	11,05	7,50
1 Décembre 75	12,32	52,30	10,95	7,37
1				
1 Avril 76	5,70	51,15	7,80	4,90
1 Août 76	7,50	52,60	8,00	5,30
1				

ANALYSIS CODES 2020TABLE 5

<u>N</u>	<u>Cu</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Mg</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Na</u> <u>(mg/l)</u>	<u>K</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Ca</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Cl</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Ca/22</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Ca/3</u> <u>(mg/l)</u>	<u>Ca/22/3</u> <u>(mg/l)</u>
36	320	173	207	34	165	740	20	4	2383 mg/l
100	332	194	320	21	1322	566	104	1	2030 mg/l
223	320	300	624	21	1940	1315	110	7	2075 mg/l
129	428	293	109	42	2009	1661	110	7	3220 mg/l
353	520	341	1052	52	3240	1635	131	12	2320 mg/l



Carte du bassin versant
de l'Oued Smar Medenine

alt. 98.100.


• Forges

○ Puits

Source : INSTAT

Extrait de Médenine 1/250 000

(IX3)




(IX 2)





Carte de situation des ports de Lower Medina


LEGENDE


- Port connu
- Port qui n'a pas été effectué par rapport à la carte












DIAGRAMMES LOGARITHMIQUES

μ	A	pH	A	pH	A	pH	A
0.5	0.0	3.0	-0.0	2.5	0.2	3.0	-0.2
1.0	0.1	3.1	-0.1	2.6	0.3	3.1	-0.3
2.0	0.2	3.2	-0.2	2.7	0.4	3.2	-0.4
3.0	0.3	3.3	-0.3	2.8	0.5	3.3	-0.5
4.0	0.4	3.4	-0.4	2.9	0.6	3.4	-0.6
5.0	0.5	3.5	-0.5	3.0	0.7	3.5	-0.7



FIN

31

WURB